

REVISION PERSONALIZADA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
TEL: 6741434 - 3108892943

AINFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2022-04-04	CONSECUTIVO:	23-12714	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	FAUSTINO RAMIREZ	C.C.	79201414	GUW760
DIRECCION:	CALLE 169 #4A-56 APTO 20	TEL:	1000000	
MARCA:	Renault	MODELO:	2020	
COMBUSTIBLE:	Gasolina	RTMYEC	2023-02-14	
SOAT:	2023-02-10	TARJETA DE PROPIEDAD:	10020258277	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2022-05-14	TARJETA DE OPERACION:	2024-02-22	TRANSPORTES ESPECIALES EASYVANS S A S

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO	Señalización e Identificación	X	
FRENO EMERGENCIA	Frenos	X	
EJE TRASERO	Transmisión	X	
TAPA	Motor	X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS	Presentacion y carrocería	X	
PINTURA GENERAL Y LATONERIA	Presentacion y carrocería	X	
TACOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
DISCOS	Frenos	X	
PERNOS O TUERCAS	Sistema rodamiento	X	
EMISIONES DE HUMO	Motor	X	
REPUESTO	Equipo de prevención y seguridad	X	
CAJA SOPORTE	Dirección	X	
COLUMNAS	Dirección	X	
FUGAS	Transmisión	X	
AMPERIMETRO	SISTEMA ELECTRICO	X	
PLACAS	Señalización e Identificación	X	
PITOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO	Equipo de prevención y seguridad	X	
TAPICERIA	Presentacion y carrocería	X	
CORREAS MANGUERAS	Motor	X	
JUEGO AXIAL RUEDAS	Dirección	X	
PARABRISAS	Vidrios	X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS	Frenos	X	
PUERTAS	Presentacion y carrocería	X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION	Suspensión	X	
CABLEADO ELECTRICO	Presentacion y carrocería	X	
PITMAN	Dirección	X	
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS	Presentacion y carrocería	X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	Motor	X	
CHASIS	PRESENTACION Y CARROCERIA	X	
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS	Sistema rodamiento	X	
AMPERIMETRO	Sistema Electrico	X	
FUGA HIDRAULICA	Dirección	X	
CINTURONES DE SEGURIDAD	Presentacion y carrocería	X	
ARRANQUE	Sistema Electrico	X	
LINTERNA	Equipo de prevención y seguridad	X	
HERRAMIENTAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
ALARMAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
BOTIQUIN	Equipo de prevención y seguridad	X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO	Equipo de prevención y seguridad	X	
NUMERO DE ORDEN	Presentacion y carrocería	X	
LIMPIABRISAS	Señalización e Identificación	X	
CALCOMANIAS MAX VELOCIDAD	Vidrios	X	
GATO	Señalización e Identificación	X	
ALTAS	Equipo de prevención y seguridad	X	
BARRA	Luces	X	
FUGAS GENERAL	Dirección	X	
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	Motor	X	
ARBOL DE TRANSMISION	Vidrios	X	
LUZ GRADAS	Transmisión	X	
FRENOS	Presentacion y carrocería	X	
PASAMANOS	Luces	X	
	Presentacion y	X	

RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO	Frenos	X	
REVERSA	Luces	X	
SOPORTES	Motor	X	
COMBUSTIBLE	Motor	X	
EFICACIA	Frenos	X	
SILLETERIA	Presentación y carrocería	X	
CAMPANA	Frenos	X	
FUGAS	Frenos	X	
ESPLINDER	Dirección	X	
BAJO	Transmisión	X	
EXTINTOR	Equipo de prevención y seguridad	X	
BATERIA	Sistema Eléctrico	X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS	Presentación y carrocería	X	
VOLANTE	Dirección	X	
TUBOS MANGUERAS	Frenos	X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS	Señalización e identificación	X	
TIMBRES	Presentación y carrocería	X	
INTERNAS	Luces	X	
LLANTAS	Sistema rodamiento	X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS	Luces	X	
CAJA DE VELOCIDADES	Transmisión	X	
ANTIDESLIZANTES DE PEDALES	Frenos	X	
BAJAS	Luces	X	
EMBRAGUE	Transmisión	X	
JUEGO LIBRE	Dirección	X	
CRUCETA	Equipo de prevención y seguridad	X	
PARQUEO	Luces	X	
ESPEJOS FUNCIONALES	Vidrios	X	
VENTANILLAS	Vidrios	X	
TUBOS DE ESCAPE	Presentación y carrocería	X	
INTERNA	Luces	X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	Vidrios	X	
SUPERIORES	Luces	X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	Transmisión	X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	Vidrios	X	
BOOSTER	Frenos	X	
INTERRUPTOR CENTRAL	Sistema Eléctrico	X	
TACOMETRO / PRESION AIRE	Sistema Eléctrico	X	
CALCOMANIAS EMERGENCIA	Señalización e identificación	X	
TEMPLETE	Suspensión	X	
TERMINALES	Dirección	X	
GRADAS	Presentación y carrocería	X	
DIRECCIONAL	Luces	X	
CADENA CARDAN	Transmisión	X	
TRIANGULOS	Equipo de prevención y seguridad	X	
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO	Sistema rodamiento	X	
FILTRO	Motor	X	
AMORTIGUADORES	Suspensión	X	
MARTILLOS DE FRAGMENTACIÓN	Vidrios	X	

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO__

tmp_frenos__desequilibrio_eje_1 => 10.4 tmp_frenos__desequilibrio_eje_2 => 19.3 tmp_frenos__eficacia_auxiliar => 29.6 tmp_frenos__eficacia_total => 63.7

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Diego Fernando Muñoz Acosta [Presentación y Carrocería], Diego Fernando Muñoz Acosta [Equipo de prevención y seguridad], Luis Guillermo Rubiano Parada [Foto delantera], Diego Fernando Muñoz Acosta [Foto trasera], Diego Fernando Muñoz Acosta [Transmisión], Diego Fernando Muñoz Acosta [Frenos], Diego Fernando Muñoz Acosta [Sistema Eléctrico], Diego Fernando Muñoz Acosta [Luces], Diego Fernando Muñoz Acosta [Sistema rodamiento], Diego Fernando Muñoz Acosta [Vidrios], Diego Fernando Muñoz Acosta [Motor], Diego Fernando Muñoz Acosta [Señalización e identificación], Diego Fernando Muñoz Acosta [Dirección], Diego Fernando Muñoz Acosta [Suspensión]

NO FORMAR PARTE COMO DOCUMENTO DE REGISTRO TÉCNICO MECÁNICA Y