

**FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS**



No: 00009436-2204

CDA REVIFULL SAS
NIT 900959412-2
KR 57 13-18 ; AC 13 56-44
Bogotá D.C., Colombia Tel
4327938

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|
| FECHA | | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO | | | | | | | |
| Fecha de prueba: 2022-04-11 | Nombre o razón social: LARA MARTINEZ | GUSTAVO | EDILBERTO | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | No. 0079541628 | | | | |
| Dirección: CRA 101 #83-80 | Telefono: 3123686030 | | | Ciudad: BOGOTA | Departamento: DISTRITO CAPITAL | | | | |
| DATOS DEL VEHICULO | | | | | | | | | |
| Placa: SWL080 | Marca: HYUNDAI | Línea: STAREX PANEL | Clase: MICROBUS | Modelo: 2007 | Cilindraje: 2476 | Kilometraje: 366866 | | | |
| Servicio: PÚBLICO | No Licencia Tránsito: 0003192421 | Combustible: DIESEL | Color: BLANCO | Empresa: | Conductor: | | | | |



Fecha 2022-04-11, Placa SWL080 Hora 10-29



Fecha 2022-04-11, Placa SWL080 Hora 10-30

Inspección Visual

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G5 Luz de parqueo | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G5 Luz Interna | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Anchaje sillas | CUMPLE | G5 Luz Placa | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G5 Luces Altas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Ases General | CUMPLE | G5 Luces Bajas | CUMPLE | G8 Eje1 Rín Derecho | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G8 Eje1 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Pernos | CUMPLE | G5 Terminales Batería | CUMPLE | G8 Eje2 Rín Derecho | CUMPLE |
| G2 Soportes | CUMPLE | G5 Anchaje de batería | CUMPLE | G8 Eje2 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores | CUMPLE | G5 Desempeñador | CUMPLE | G8 Eje3 Rín Derecho | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G6 Cruceta | CUMPLE | G8 Eje3 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G6 Linterna | CUMPLE | G8 Eje3 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Amortiguadores | CUMPLE | G6 Triángulos | CUMPLE | G8 Eje4 Rín Derecho | CUMPLE |
| G2 Tijeras | CUMPLE | G6 Banderola | CUMPLE | G8 Eje4 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G3 Limpaparabrisas | CUMPLE | G6 Tacos | CUMPLE | G8 Eje5 Rín Derecho | CUMPLE |
| G3 Retrovisores | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto | CUMPLE | G8 Eje5 Rín Izquierdo | CUMPLE |
| G3 Plato | CUMPLE | G6 Gato | CUMPLE | G9 Latonería y Pintura | CUMPLE |
| G3 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G6 Herramienta | CUMPLE | G9 Tapicería | CUMPLE |
| G4 Parabrisas | CUMPLE | G6 Extintor | CUMPLE | G9 Colajería | CUMPLE |
| G4 Ventanillas | CUMPLE | G6 Botiquín | CUMPLE | G10 Caja de Dirección | CUMPLE |
| G4 Puertas | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | G10 Terminales | CUMPLE |
| G4 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G10 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G11 Bastidor | CUMPLE |
| G5 Direccionales | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G11 Pisos | CUMPLE |
| G5 Stop | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G12 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G5 Reversa | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | G12 Promedio de Tiempo | CUMPLE |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----|---------|
| Rueda De Repuesto | 4.5 | |
| Izquierda | | Derecha |
| Eje 1 | 4.5 | 4.2 |
| Eje 2 | 4.3 | 4.6 |

GIANCARLO ALEJANDRO FLOREZ ANG

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.