

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00009945-2979
CDA RETEMEC Y CIA LTDA
NIT 900081429-7
CALLE 13 # 62-34 Tel 7465615
BOGOTÁ



FECHA: 2022-03-30
Nombre o razón social: NOVOA OLAYA JOSE BENJAMIN
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 6032880
Dirección: CRA 27 D 24 G 32
Teléfono: 3102406855
Ciudad: BOGOTÁ
Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: WCX957
Marca: RENAULT
Línea: DUSTER EXPRESSION
Clase: CAMIONETA
Modelo: 2014
Cilindraje: 1600
Kilometraje: 253341
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 10097011126
Combustible: GASOLINA
Color: BLANCO ARTICA
Empresa:
Conductor: NOVOA OLAYA JOSE BENJAMIN



Inspección Visual

G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G6 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 Banta Izquierda	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 Banta Derecha	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G6 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje4 Banta Izquierda	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G6 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 Banta Derecha	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G6 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje5 Banta Izquierda	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G6 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G6 Terminales Bateria	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G6 Andaje de bateria	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G6 Dosempeñador	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruzeta	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G3 Pilo	CUMPLE	G6 Galo	CUMPLE	G8 Latoneria y Pintura	CUMPLE
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G8 Tapiceria	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G8 Extintor	CUMPLE	G8 Cojineria	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Caja de Direccion	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 Banta Derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 Banta Izquierda	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE
G6 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 Banta Derecha	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE
G6 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 Banta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE
G6 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 Banta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	4,85	
	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,65	3,85
Eje 2	3,98	3,52

EDGAR ORJUELA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL O.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.