

C.D.A. 37 S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.165.471-9 Dir: Calle 12 A No 35-61 Tel: 2374176-2374177

REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 Del 2010 Ministerio de Transporte. Resolución 315 de 2013 y 1565 de 2014

Email: cda37sa@hotmail.com

FORMULARIO No: 62092	PLACA AUTO wde137	F REVISION PREV. 04-abr.-22	F. PROX. REVISION: 03-jun.-22	EMPRESA AFILIADA INLEBA S.A.S.	ORDEN- MOVIL 91
MARCA RENAULT	LINEA DUSTER	MODELO 2014	CLASE CAMIONETA	COLOR (es) BLANCO ARTICA	
TIPO SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL	NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL	TARJETA OPERACION 289867	LICENCIA TRANSITO 6602006	TIPO MOTOR GASOLINA	Venci Rev. Tecn Oblig 25-nov.-22
DATOS DEL PROPIETARIO					
NOMBRE PROPIETARIO AGUIRRE TOVAR GUILLERMO		NIT /CC PROPIETARIO 79378381		DIRECCION PROPIETARIO TELEFONO PROPIETARIO 	
DATOS DEL CONDUCTOR					
NOMBRE CONDUCTOR MELQUICEDEG AGUIRRE TOVAR			CEDULA CONDUCTOR 79278240	VENC. LICENCIA CONDUCCION 12-ene.-25	
DATOS DE LOS SEGUROS					
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA ESTADO		ASEGURADORA C. CONTRACTUAL MUNDIAL		ASEGURADORA C. EXTRACONTRACTUAL MUNDIAL	
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 03-dic.-22		C. CONTRAC. VENCIMIENTO 07-nov.-22		C. EXTRACONTRACT VENCIMIENTO 07-nov.-22	
RESULTADOS ANALISIS DE GASES					
Lim CO %	CO% y otros gas	PPM Resultados:		Aprobó CO%	
Lim PPM:				Aprobó PPM:	

OBSERVACIONES:

Formulario No: 62092

SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD

1 Retrovisores Apto
2 Botiquín Apto
3 Espejos laterales Apto
4 Espejo puerta trasera Apto
5 Extintor Apto
6 Gato hidráulico Apto
7 Herramientas Apto
8 Linterna Apto
9 Martillo rompe vidrios-palanca Apto
10 Soporte repuesto Apto
11 Tacos Apto
12 Triángulos Apto
13 Dispositivo de velocidad Apto
14 Chaleco Apto

SISTEMA DE: 2 ALISTAMIENTO Y OTROS

15 Bomper trasero Apto
16 Numeros de movil Apto
17 Cauchos puertas Apto
18 Latonería Apto
19 Pintura general Apto
20 Bomper delantero Apto
21 Logotipos de la empresa Apto
22 PBX Como conduzco? Apto
23 Calcomanías Salida Emergencia Apto
24 Aristas cortantes Apto
25 Placas laterales y de techo Apto
26 Tapa aceite y tapa combustible Apto
27 Chapas y manijas Apto

SISTEMA DE: 3 FRENO

28 Liquido frenos Apto
29 Booster Apto
30 Tubos mangueras Apto
31 Guayas Fundas Varillas Apto
32 Pedal Apto
33 Bomba principal Apto
34 Freno mano Apto

SISTEMA DE: 4 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO

35 Pito Apto
36 Interruptores elevavidrios Apto
37 Vidrios que distorsionan camp Apto

38 Parabrisas Del y Trasero Apto
39 Polarizados y entintados Apto
40 Fisuras e impactos Apto
41 Ventanas laterales Apto
42 Salidas de Emergencia Apto

SISTEMA DE: 6 DIRECCION

43 Alineación Apto
44 Axiales Apto
45 Brazo corto Apto
46 Guardapolvos direccion Apto

SISTEMA DE: 7 PRESENTACION INTERIOR

47 Asideros y portaequipajes Apto
48 Cinturones de seguridad Apto
49 Sillería Apto
50 Sillas discapacitados Apto
51 Tapicería Apto
52 forros Apto
53 Aseo Apto
54 Estribos Apto
55 Puertas Apto
56 Pisos (lisos o rotos) Apto
57 Timbre Apto

SISTEMA DE: 8 FUGAS

58 Combustible Apto
59 Aire (mangueras y valvulas) Apto

SISTEMA DE: 9 MOTOR

60 Fugas aceite motor Apto
61 Batería Apto
62 Cableado electrico en mal estado Apto
63 Radiador (fugas) Apto
64 Guaya capo Apto
65 Soportes Apto
66 Filtros de aire Apto

SISTEMA DE: 10 SUSPENSION

67 Guardapolvos rotulas Apto
68 Tirantes o brazos Apto
69 Amortiguadores delanteros Apto
70 Amortiguadores traseros Apto
71 Soportes sapos Apto
72 Fugas amortiguadores Apto
73 Tijera inferior Apto
74 Tijera superior Apto
75 Terminales Apto
76 Splinderes Apto

77 Bujes muelles Apto
78 Bujes tijeras Apto
79 Hojas muelles Apto
80 Espirales Apto
81 Rotulas Apto
82 Chasis Apto
83 Barra estabilizadora Apto

SISTEMA DE: 11 ALUMBRADO Y SEÑALIZACION

84 Intensidad luces Apto
85 Pastas frenos Apto
86 Pastas estacionarias Apto
87 Exploradoras traseras Apto
88 Colores diferentes Apto
89 Luces reflectivas Apto
90 Pastas reversa Apto
91 Comandos luces Apto
92 Luces bajas Apto
93 Luces Altas Apto
94 Luces estribos Apto
95 Direccionales Apto
96 Estacionarias Apto
97 Exploradoras delanteras Apto
98 Reversa Apto
99 frenos Apto
100 Internas Apto
101 Cocuyos delanteros Apto
102 Cocuyos traseros Apto
103 Luz placa Apto

SISTEMA DE: 12 EMISIONES CONTAMINANTES

104 Resonador Apto
105 Nivel de opacidad % No aplica
106 CO % Sin evaluar
107 Exosto Apto

SISTEMA DE: 13 RINES Y LLANTAS

108 Bandas laterales Apto
109 Fisuras Apto
110 Banda de rodamiento Apto
111 Regrabadas Apto
112 Delanteras Apto
113 Traseras Apto
114 Repuesto Apto
115 Rines Apto
116 Guardapolvos ejes Apto
117 Pernos y esparragos Apto

SISTEMA DE: 14 REVISION EXTERIOR

118 Limpiabrisas Apto
119 fisuras chasis Apto
120 Peldaños Apto
121 Puertas Apto
122 Baul Apto
123 Carroceria - corrosion Apto
124 Compuertas de carga Apto
125 Perforaciones o entrada de agua Apto
126 Guardabarros Apto

SISTEMA DE: 15 TAXIMETRO

127 Inexistencia taximetro Apto
128 Taximetro no visible Apto

SISTEMA DE: 16 TRANSMISION Y POTENCIA

129 Holguras elementos transmisión Apto
130 Fuga de aceite caja Apto
131 Cadena proteccion cardan Apto
132 Holguras cardan Apto

Señor usuario, los resultados de la revisión preventiva no tienen relación con la revisión Tecnomecánica (RTM y EC) y no obliga al CDA a la aprobación de la misma.

