



**CDA MOVILIDAD BOGOTA S.A.S., Nit 900468202-5**  
**FICHA TECNICA**

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**

Fecha de prueba 2022-04-04 11:32:42	Nombre o razón social MELO FULA ANGELICA ESPERANZA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE() No: 1022337549
Dirección BOGOTÁ	Teléfono 3502837726	Ciudad BOGOTÁ

Placa ESL105		País COLOMBIA		Servicio Público		Clase CAMIONETA		Marca RENAULT		Línea DUSTER	
Modelo 2018	No. de licencia de tránsito 10014879082	Fecha matrícula 2017-10-20	Color BLANCO GLACIAL (V)	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBH5R595JM026339						
N. Motor 2842Q131954	Tipo motor 4T	Cilindraje 1599	Kilometraje 165885	Número de Sillas 4	Vidrios polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)					
<b>3.1. VEHICULOS NO SUJETOS A REVISIÓN DE EMISIÓN DE GASES CONTAMINANTES</b>											
Con motor eléctrico				Con motor a hidrógeno				Otros			

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**  
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado.

**4. Emisiones Audibles**

5. Intensidad e inclinación de las luces bajas			6. Suma de la intensidad de todas las luces		
Ruido Escape	Valor - dBA	Intensidad Baja derecha	Minimo 10.1	Unidad k lux	Inclinación 2.4
		Baja izquierda	4.5	2.5	0.5-3.5 %

7. Suspensión (si aplica)		
Delantera izquierda	Valor	Delantera derecha

8. Frenos		
Eficacia total	Mínimo 50	Unidad %
		Fuerza N
		Eje 1 derecho
		N
Eficacia auxiliar	Mínimo 18	Unidad %
		Eje 2 derecho
		N
		Eje 3 derecho
		N
		Eje 4 derecho
		N
		Eje 5 derecho
		N

9. Desviación lateral		
Eje 1	Eje 2	Eje 3

10. Dispositivos de cobro (si aplica)		
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%

11a. Vehículos con ciclo OTTO					
Temp °C	Monóxido de Carbono (CO) Vr Ralenti % Crucero	Dioxido de Carbono (CO2) Vr Norma Unidad Ralenti % Crucero	Oxigeno (O2) O2 Vr Norma Unidad Ralenti % Crucero	Hidrocarburos (como hexano) (HC) Vr Norma Unidad % Ralenti % Crucero	Oxido Nitroso (NO) NO Vr Norma Unidad ppm Ralenti % Crucero

11b. Vehículos a diesel (Opacidad)					
Temp °C	Ciclo 1 Unidad %	Ciclo 2 Unidad %	Ciclo 3 Unidad %	Ciclo 4 Unidad %	Valor Norma Unidad %

**C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

**D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
6140102	Perdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja.	TRANSMISIÓN		X
6120101	Pérdidas de aceite sin goteo continuo.	MOTOR		X
			Total	0 2