

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 708 N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235865 -

Fecha	2022/04/18 06:38:26	Propietario	MONARES AMIN	RICARDO	:	CC(X) NIT() CE()	No.79123788				
Dirección	CRA109 22 J 14	Teléfono	3138701293	Cludad:	BOGOTÁ, D.C.						
Placa	WGO326	Modelo	2015	Servicio	Publico	Clase	MICROBUS	Marca	HYUNDAI	Línea	H100-AU TRUCK 125 GL
No. de licencia de tránsito	10007521583	Fecha Matricula	2014-06-12	Kilometraje	0	Número de sillas	18				
No. Motor	D4BHE008567	VIN	KMJWA37HAFU640727	Color	BLANCO	Combustible	DIESEL	Cilindr	2476		



Suspensión

Delantera Izquierda	69.0	Delantera Derecha	73.0	Trasera Izquierda	48.0	Trasera Derecha	47.0	Mínimo:	40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	---------	----	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
80.7	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3173	5243	N	Eje 1 Derecho	3015	5723	N	4.98	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3341	5037	N	Eje 2 Derecho	3356	5194	N	0.44	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	
29.9	18.0	%											

Desviación Lateral

Eje 1	6.00	Eje 2	1.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	[-10.0-10.0]	Unidad	m/km
G8 Eje 1 Rln Izquierdo	CUMPLE			G5 Reversa	CUMPLE			G7 Eje 3 Llant Derecha	CUMPLE				
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE			G5 Luz de parqueo	CUMPLE			G7 Eje 3 Llant Izquierda	CUMPLE				
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE			G5 Luz Interna	CUMPLE			G7 Eje 4 Llant Derecha	CUMPLE				
G1 Anclaje sillas	CUMPLE			G5 Luz Placa	CUMPLE			G7 Eje 4 Llant Izquierda	CUMPLE				
G1 Estado tubos escape	CUMPLE			G5 Luces Altas	CUMPLE			G7 Eje 5 Llant Derecha	CUMPLE				
G1 Asno General	CUMPLE			G5 Luces Bajas	CUMPLE			G7 Eje 5 Llant Izquierda	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE			G5 Indicadores de tablero	CUMPLE			G9 Letonería y Pintura	CUMPLE				
G2 Pernos	CUMPLE			G5 Terminales Bateria	CUMPLE			G9 Tapicería	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE			G5 Anclaje de bateria	CUMPLE			G9 Cojinería	CUMPLE				
G2 Rótulas Superiores	CUMPLE			G5 Descompañador	CUMPLE			G8 Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE				
G2 Rótulas Inferiores	CUMPLE			G6 Cruceta	CUMPLE			G8 Eje 2 Rln Derecho	CUMPLE				
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE			G6 Linterna	CUMPLE			G8 Eje 2 Rln Izquierdo	CUMPLE				
G2 Amortiguadores	CUMPLE			G6 Triángulos	CUMPLE			G8 Eje 3 Rln Derecho	CUMPLE				
G2 Tijeras	CUMPLE			G6 Banderola	CUMPLE			G8 Eje 3 Rln Izquierdo	CUMPLE				
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE			G6 Tacas	CUMPLE			G8 Eje 4 Rln Derecho	CUMPLE				
G3 Retrovisores	CUMPLE			G6 Llant de repuesto	CUMPLE			G8 Eje 4 Rln Izquierdo	CUMPLE				
G3 Pilo	CUMPLE			G6 Gato	CUMPLE			G8 Eje 5 Rln Derecho	CUMPLE				
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE			G6 Herramienta	CUMPLE			G8 Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE				
G4 Parabrisas	CUMPLE			G6 Extintor	CUMPLE			G10 Caja de dirección	CUMPLE				
G4 Ventanillas	CUMPLE			G6 Botiquín	CUMPLE			G10 Terminales	CUMPLE				
G4 Puertas	CUMPLE			G6 Señales de advertencia	CUMPLE			G10 Brazos Auxiliares	CUMPLE				
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE			G7 Eje 1 Llant Derecha	CUMPLE			G11 Basidor	CUMPLE				
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE			G7 Eje 1 Llant Izquierda	CUMPLE			G11 Pisos	CUMPLE				
G5 Direccionalistas	CUMPLE			G7 Eje 2 Llant Derecha	CUMPLE			G12 Promedio de distancia	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE			G7 Eje 2 Llant Izquierda	CUMPLE			G12 Promedio de tiempo	CUMPLE				

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	X	NO
---------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Atn Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

[Firma manuscrita]
JUAN SEBASTIAN PATACQUIVA PINTO