

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A. AV. ROJAS
Dirección CRA 708 N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ
Tel. 2235665 -

Fecha	2022/05/07 08:53:03	Propietario	AZA	EDGAR HUMBERTO	CC.(X) NIT.() CE.()	No.19421235											
Dirección	LL 174 A N 64 B 28	Teléfono	3002666855	Cludad:	BOGOTÁ, D.C.												
Placa	TER969	Modelo	2013	Servicio	Publico	Clase	MICROBUS	Marca	HYUNDAI	Línea	H1						
No. de licencia de tránsito	10011364136	Fecha Matricula	2013-05-21	Kilometraje	164339	Número de asillas	12	No. Motor	D4BHC048797	VIN	KMJWA37HADU540186	Color	BLANCO	Combustible	DIESEL	Cilindr	2476



2022-05-07, TER969 08-57

2022-05-07, TER969 08-58

Suspensión

Delantera Izquierda	47.0	Delantera Derecha	48.0	Trasera Izquierda	70.0	Trasera Derecha	73.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
69.6	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	4184	5527	N	Eje 1 Derecho	4289	5851	N	2.44	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3878	5753	N	Eje 2 Derecho	3454	5547	N	10.8	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	
24.7	18.0	%											

Desviación Lateral

Eje 1	3.00	Eje 2	0.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo [-10.0-10.0]	Unidad	m/km
-------	------	-------	------	-------	--	-------	--	-------	--	---------------------	--------	------

G8	Eje 1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Avicaje vitas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Lucas Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantá Derecha	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Lucas Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantá Izquierda	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G6	Terminales Batería	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de batería	CUMPLE	G9	Cojinera	CUMPLE
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje 1 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G8	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Tipos	CUMPLE	G6	Carrocería	CUMPLE	G8	Eje 3 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3	Limpaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llantá de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 4 Rín Izquierdo	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Derecho	CUMPLE
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G8	Eje 5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G4	Ventanas	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantá Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantá Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantá Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantá Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1:CARROCERÍA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI X NO
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

In Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTM/EC oficial.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ ALDANA