

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16
Cd. BOGOTÁ
Tel. 2235665 -

Fecha	2022/05/06 16:59:14	Propietario	PEREZ MORA	HERNANDO	CC.(X) NIT.() CE.()	No.3021667
Dirección	CRA 87 b 19 a 40	Teléfono	3219577659	Cludad:	BOGOTÁ, D.C.	
Placa	WGO819	Modelo	2014	Servicio	Publico	
No. de licencia de tránsito	10008604997	Fecha Matricula	2014-09-09	Clase	CAMONETA	
No. Motor	67196010520286	VIN	KPTN081TSEP080109	Marca	SSANGYONG	
				Kilometraje	161167	
				Combustible	DIESEL	
				Número de sillas	5	
				Cilindr	1998	



Suspensión

Delantera Izquierda	61.0	Delantera Derecha	66.0	Trasera Izquierda	65.0	Trasera Derecha	61.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
61.2	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	3330	5758	N	Eje 1 Derecho	3248	5307	N	2.46	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3115	4689	N	Eje 2 Derecho	2987	4944	N	4.10	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30	%	
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30	%	
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30	%	
18.1	18.0	%											

Desviación Lateral

Eje 1	3.50	Eje 2	-16.0°	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	(-10.0-10.0)	Unidad	m/km
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantia Derecha	CUMPLE					
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje 3 Llantia Izquierda	CUMPLE					
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantia Derecha	CUMPLE					
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Fieca	CUMPLE	G7	Eje 4 Llantia Izquierda	CUMPLE					
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantia Derecha	CUMPLE					
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje 5 Llantia Izquierda	CUMPLE					
G1	Espesores	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G9	Latorneria y Pintura	CUMPLE					
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Bateria	CUMPLE	G9	Tapiceria	CUMPLE					
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de bateria	CUMPLE	G9	Cojinera	CUMPLE					
G2	Rótulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE					
G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE					
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE					
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Carceria	CUMPLE	G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE					
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llantia de repuesto	CUMPLE	G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE					
G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE					
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE					
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE					
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE					
G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantia Derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE					
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje 1 Llantia Izquierda	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE					
G4	Diriginales	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantia Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de distancia	CUMPLE					
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje 2 Llantia Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de tiempo	CUMPLE					

G1:CARROCERIA
G2:SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3:INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4:ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5:SISTEMA ELÉCTRICO
G6:EQUIPO DE CARRETERA
G7:LLANTAS
G8:RINES

G9:ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10:SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11:CHASIS
G12:DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI X NO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Irñ Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

null

REVISION PREVENTIVA

Desviación lateral para los demás ejes superior a +/-10 m/km

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL CDA

Escaneado con CamScanner