

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 199192

900111946-3
Calle 12 B No.44 - 06/08
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA						2.DATOS DEL PROPIETARIO O TENEOR DEL VEHICULO							Documento		No					
Fecha de la Prueba 2022-05-09						Nombre o Razon Social CAMILO PARDO														
Direccion						Telefono		Ciudad			Departamento									
3. DATOS DEL VEHICULO																				
Placa TLM321		Pais COLOMBIA		Servicio PUBLICO		Pais Colombia		Clase MICROBUS		Marca HYUNDAI		Linea H1....								
Modelo 2012		Vencimiento SOAT 2022-12-29		Vencimiento RTM 2022-07-02		Kilometraje 276276		Combustible DIESEL		Empresa MESA TOUR										
7.Supension																				
Delantera Izquierda		Valor 55		Delantera Derecha		Valor 54		Trasera Izquierda		Valor 56		Trasera Derecha		Valor 53		Minimo >=40		Unidad		%
8.Frenos																				
				Fuerza	Peso	Unidad					Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad				
Eficacia Total Minimo Unidad 77.4 >=50 %				Eje 1 Izquierdo	1858	2394	N	Eje 1 Derecho				1859	2403	N	0.1	<= 30	%			
				Eje 2 Izquierdo	1856	2413	N	Eje 2 Derecho				1857	2384	N	0.1	<= 30	%			
				Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho						N		<=	%			
Eficacia Aux Minimo Unidad 17.8 >=18 %				Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho						N		<=	%			
				Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho						N		<=	%			
9.Regulacion Lateral																				

[illegible]

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 199192
---------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: JEYSON ANDRES RODRIGUEZ

Resultado: **APROBADO**
NOMBRE DEL INSPECTOR: JEYSON ANDRES RODRIGUEZ
F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: LLANTAS TRASERAS LIMITE DE FABRICANTE, LLANTA DELANTERA IZQ DESGASTE INTERNO



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. **CONDICIONES DEL SERVICIO:** Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones Le Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.