

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

CDA OCCIDENTE
NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 84D-1E
Cd. BOGOTÁ Tel. 2235665 -

Fecha: 2022-05-10 08:16:26	Propietario: TRIANA MAHECHA	JORGE ALBERTO	CC.(X) NIT.() CE.() No.3234347
Dirección: C870472-57	Teléfono: 3112633513	Ciudad: BOGOTÁ, D.C.	
Placa: SZN947	Modelo: 2011	Servicio: Público	Clase: CAMPERO
No. de licencia de tránsito: 10008906149	Fecha Matrícula: 2011-04-13	Kilometraje: 303694	Número de asientos: 5
No. Motor: 2653700	VIN: JDAJ210G0B1120746	Color: BLANCO	Combustible: GASOLINA Cilindr: 1435



Suspensión									
Delantera Izquierda	73.0	Delantera Derecha	69.0	Trasera Izquierda	45.0	Trasera Derecha	45.0	Mínimo: 40	%
Frenos									
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desajuste
51.9	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	1264	3424	N	Eje 1 Derecho	1391	3071
			Eje 2 Izquierdo	1827	2806	N	Eje 2 Derecho	1672	2933
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho		
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho		
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desajuste
23.5	18.0	%	Eje 1 Izquierdo			N	Eje 1 Derecho		
			Eje 2 Izquierdo			N	Eje 2 Derecho		
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho		
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho		
Desviación Lateral									
Eje 1	1.50	Eje 2	-1.3	Eje 3		Eje 4		Eje 5	
G8 Eje 1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantera Derecha	CUMPLE	G3 Eje 3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G9 Eje 1 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje 3 Llantera Izquierda	CUMPLE	G3 Eje 4 Rln Derecho	CUMPLE	G8 Eje 2 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantera Derecha	CUMPLE	G8 Eje 2 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 3 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Anclaje almas	CUMPLE	G5 Luz Fieca	CUMPLE	G7 Eje 4 Llantera Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 4 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantera Derecha	CUMPLE	G8 Eje 4 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 5 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Asco General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje 5 Llantera Izquierda	CUMPLE	G8 Eje 5 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 6 Rln Derecho	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G9 Lateralera y Pintura	CUMPLE	G8 Eje 6 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 7 Rln Derecho	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G8 Eje 7 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 8 Rln Derecho	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Anclaje de batería	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 8 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 9 Rln Derecho	CUMPLE
G2 Robles Superiores	CUMPLE	G5 Desempañador	CUMPLE	G9 Colsana	CUMPLE	G8 Eje 9 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 10 Rln Derecho	CUMPLE
G2 Robles Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 10 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 11 Rln Derecho	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 11 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 12 Rln Derecho	CUMPLE
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 12 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 13 Rln Derecho	CUMPLE
G2 Tires	CUMPLE	G6 Sendeola	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 13 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 14 Rln Derecho	CUMPLE
G3 Limpaparabrisas	CUMPLE	G6 Tanos	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 14 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 15 Rln Derecho	CUMPLE
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llantera de repuesto	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 15 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 16 Rln Derecho	CUMPLE
G3 Pto	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 16 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 17 Rln Derecho	CUMPLE
G3 Dispositivos de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 17 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 18 Rln Derecho	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extingtor	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 18 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 19 Rln Derecho	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 19 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 20 Rln Derecho	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 20 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 21 Rln Derecho	CUMPLE
G4 Cinturones de seguridad	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantera Derecha	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 21 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 22 Rln Derecho	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje 1 Llantera Izquierda	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 22 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 23 Rln Derecho	CUMPLE
G5 Dirección	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantera Derecha	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 23 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 24 Rln Derecho	CUMPLE
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje 2 Llantera Izquierda	CUMPLE	G9 Cojines	CUMPLE	G8 Eje 24 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje 25 Rln Derecho	CUMPLE

G1: CARROCERÍA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO: SI	X	NO
--------------	---	----

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Irán Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMYEC oficial

null

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

CDA OCCIDENTE
NIT 9001105520
JUAN SEBASTIAN PATACUÑA PINTO