

**RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN**



CDA SUPERCARS, NIT: 900187562-5  
 CII 44 # 27-90, BARRANQUILLA (ATLANTICO)  
 TEL: 3797777

**A. INFORMACIÓN GENERAL**

**1. FECHA**

Fecha de prueba  
 2026-01-07

Nombre o razón social  
 VILMA MATILDE BORRERO GUTIERREZ

**2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Documento de identidad  
 CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 22381348

Dirección  
 CALLE 9 N 8 - 29 SANTOMAS

Teléfono  
 3006820394

Ciudad  
 Barranquilla

Departamento  
 Atlantico

**3. DATOS DEL VEHICULO**

Placa  
 WGU786

País  
 Colombia

Servicio  
 Público

Clase  
 Microbus

Marca  
 Nissan

Línea  
 Urvan

Modelo  
 2013

No. de licencia de tránsito  
 10009616548

Fecha Matricula  
 2015-05-29

Color  
 Blanco

Combustible  
 Diesel

VIN o Chasis  
 JN1MC2E26Z0000286

No. Motor  
 YD25320855A

Tipo Motor  
 DIESEL

Cilindraje  
 2488

Kilometraje  
 0

Número de Sillas  
 5

Vidrios Polarizados  
 SI ( ) NO ( )

Blindaje  
 SI ( ) NO (X)

**B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375**

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo \*, indica un defecto encontrado

**4. Emisiones Audibles**

Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape	-	dBA

**5. Intensidad inclinación de las luces bajas**

Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha	11.70	2.5	2.38	0.5 - 3.5	%
Baja Izquierda	12.40	2.5	1.90	0.5 - 3.5	%

**6. Suma de la intensidad de todas las luces**

Intensidad	Máximo	Unidad
24.10	225	klux/1m

**7. Suspensión (si aplica)**

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	72.00		65.60		92.00		79.00	40	%

**8. Frenos**

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
55.90	50	%	Eje 1 izquierdo	2234.00	5733.00	N	Eje 1 Derecho	2670.00	6098.00	N	16.30	30	%
			Eje 2 izquierdo	3488.00	5095.00	N	Eje 2 Derecho	3560.00	4437.00	N	2.02	30	%
Eficacia auxiliar			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
10.80*	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

**9. Desviación lateral**

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
-4.34	-1.98				10	m/km

**10. Dispositivos de cobro (si aplica)**

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad
						%

**11. Emisiones de gases**

**11.a Vehículos con ciclo OTTO**

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido nitroso NO
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma
		Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
		%	%	%	%	%
		Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí	Ralentí
		Crucero	Crucero	Crucero	Crucero	Crucero

**11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)**

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Ciclo 4	Valor	Norma
		Unid	Unid	Unid	Unid		
		%	%	%	%		

