



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA LA 33 S.A.S, NIT: 811026246-1
CARRERA 63 N 32 E 69, MEDELLIN (ANTIOQUIA)
TEL: 6044795995 - 6043628816

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

1. FECHA
Fecha de prueba 2022-05-27
Nombre o razón social JANETH PIEDRAHITA
Dirección CLL 42 A 63 C 121

2. DATOS DEL PROPIETARIO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CC (X) NIT () CE () No. 43555555

Placa TSI005	País Colombia	3.DATOS DEL VEHICULO			Ciudad Medellín	Departamento Antioquia
Modelo 2008	No. de licencia de transito 1003225994	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan	
No. Motor ZD30165397K	Tipo Motor DIESEL	Fecha Matrícula 2008-11-19	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0781013	Blindaje SI () NO (X)
3. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 57-02						
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.						

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC F-1
 Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

5. Intensidad inclinación de la cinta

6. Suma de la intensidad de todas las luces

N Derecho

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Desviación lateral	%
0.43	1.74				Maxímo +/-	10

10. Dispositivos de cobre(ni + n)

Referencia comercial de la anta	10. Dispositivos de cobro (si aplica)			Máximo	Unidad %
	Error en distancia	%	Error en tiempo		
1. Emisiones de gases					

1. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

11 h. Vehicles = Buses

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375				
			Total	
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA				
			Total	
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			Total	
			A	B

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente. Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI

NO

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION
18713

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 34.0 PSI Presion eje1 Izquierda 1 34.0 PSI Presion eje2 derecha 1 34.0 PSI Presion eje2 Izquierda 1 34.0 PSI
"Las prueba de luces (si aplica) está reportada en kix a 1m como se establece en la NTC 5375-2012
Eje1 derecha 1 4.48mm ; Eje2 derecha 1 3.50mm ; Eje1 Izquierda 1 4.25mm ; Eje2 Izquierda 1 3.67mm ; Llanta de repuesto 4.00mm ;



2022-05-27 TSI005 08:47



2022-05-27 TSI005 08:47

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CDA LA 33
Centro de Diagnóstico Automotriz

MÓNICA MARÍA GONZÁLEZ ARBOLEDA

NIT. 811.026.246-1

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIÓNES CONTAMINANTES
Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial interior], Norman Alexander Gonzalez Medina [Alineación de luces], Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial motor], Norman Alexander Gonzalez Medina [Tercera placa], Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial exterior], Norman Alexander Gonzalez Medina [Foto peso, suspensión y frenos], Norman Alexander Gonzalez Medina [Profundidad de labrado], Norman Alexander Gonzalez Medina [Alineación delantera], Norman Alexander Gonzalez Medina [Foto trasera], Norman Alexander Gonzalez Medina [Inspección sensorial inferior], Norman Alexander Gonzalez Medina [Foto peso, suspensión y frenos], Norman Alexander Gonzalez Medina [Profundidad de labrado].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecniaq Ingeniería S.A.S. - Tech-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)