

**REVISIÓN PREVENTIVA TRANSPORTE PUBLICO #:****212**

SERVICENTRO FENIX CARGA S.A.S
Km 4 VÍA BARRO BLANCO - ZONA FRANCA E.D.S ZEUS
E-MAIL: edgar.martinez@fenixcarga.com

Resultado:

Aprobado

Cel. 321 605 16 10

RÉGIMEN COMÚN

NIT. 901409763-7

Datos de la inspección

FECHA PRUEBA	PRÓXIMA PRUEBA	NOMBRE /R SOCIAL	EMPRESA
2022-06-09	2022-08-09	transportadora ASIA	transportadora ASIA
PLACA VEHÍCULO	TELÉFONO	SERVICIO	CLASE
EQX563	3012626101	Público	Buseta
MODELO	COMBUSTIBLE	#PASAJEROS	COLOR
2018	ACPM	28	blanco
SOAT	REVISIÓN TM	COMENTARIOS	
2022-12-11	2022-12-12		

FOTOS DEL VEHÍCULO

Aprobación Ingeniero mecánico

Tarjeta profesional AN230-85630

RINES Y LLANTAS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Tuercas, pernos, deformación y fisuras en los rines	Aprobado	Despegue o rotura de las bandas laterales de una o más llantas	Aprobado
Profundidad de labrado mayor a 1.6mm en vehículos livianos y 2mm en vehículos pesados	Aprobado	Existencia de la llanta de repuesto y su estado	Aprobado
Soporte de la llanta de repuesto	Aprobado	Roce, interferencia entre llantas y guardabarros	Aprobado

FRENOS

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Mala carrera o movimiento de retorno del pedal del freno	Aprobado	Superficie antideslizante del pedal	Aprobado
Fugas en el boster o fugas de aire (neumáticos)	Aprobado	Mando freno de emergencia	Aprobado
Válvulas, resonadores, pitos, frenos de aire	Aprobado	Fundas, cables, guayas, varillas, bomba de vacío	Aprobado
Pérdida de aire presión o vacío, o pérdidas de aire	Aprobado	Servofreno deteriorado o con fugas	Aprobado
Fugas visibles o con riesgo de desprendimiento tubos, mangueras o en las conexiones	Aprobado	Líquidos de frenos por fuera de los niveles	Aprobado

LUCES

ITEM EVALUADO	RESULTADO	ITEM EVALUADO	RESULTADO
Luces altas y bajas, direccionales, freno, reversa, estacionarias, de posición, interiores	Aprobado	Estado de los mandos que conmutan las luces, indicadores encendidos en tablero de instrumentos	Aprobado