

FORMATO DE RESULTADOS

Documento N°: 28338

Este documento no es válido como un documento oficial de revisión técnico - mecánica FUR. El CDA no está obligado a la aprobación de la misma.



EURO CDA S.A.S
NIT: 901105666
CALLE 44 69-63
MEDELLIN
Teléfono: 3222268
Email: directortecnico@eurocda.com

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba
10/06/2022 08:42:43

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEJOR O POSEEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 10/06/2022 08:42:43	Nombre o razón social SONIA OCHOA	Documento de identidad CC (X) NIT () N°. 32454157	
Dirección CL 86 40 14 MANRIQUE	Teléfono fijo o Número de Celular 3226328678	Ciudad MEDELLIN	Departamento Antioquia
Correo Electrónico lazaroherrerao13@gmail.com			

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa STD853	País COLOMBIA	Servicio PUBLICO	Clase MICROBUS	Marca NISSAN	Linea URVAN
Modelo 2013	Número de licencia de tránsito 10009158826	Fecha de matrícula 2011-11-30	Color BLANCO	Combustible / Propulsión DIESEL	VN o Chasis JN1MG4E25Z0796003
No de motor 2D30286990K	Tipo motor	Cilindrada (cm3) (si aplica) 2953	Kilometraje 424401	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 13	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 105	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2022-11-27	Conversión GNV SI () NO () N/A (X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375:NTC 6218: NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima / Rango	Unidad	Simultánea (SI) (NO)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	4.50			2.50	klux	NO
		Inclinación	1.90			0.50 - 3.50	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	3.00			2.50	klux	NO
		Inclinación	1.90			0.50 - 3.50	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	7.19				klux	NO
	Izquierda(s)	Intensidad	17.7				klux	NO
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.00				klux	
	Izquierda(s)	Intensidad	0.00				klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			24.9			225	klux	

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

Luces: TECNOLUX 0209 F.A.S: VTEQ (Seriales: Frenos = 17031127, Alineación: 07604007, Suspensión: 23602107) Visual: VTEQ AXLE30000/AXLE7000 L.Lantas
- Profundidad: SHAHE WD2202A0069, Aire: OFLOW DDD

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

Cartek Station v1.31.0.0, Information Manager v1.26.0.0, InspectionWebManager v1.10.0.0, Cartek Inspection LineManager v1.14.0.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

Luces: CESAR AUGUSTO AGUIRRE LOPEZ F.A.S: ISAAC ALFONSO ROMERO Fotos: Visual: JHON ALBERTO MEJIA RIOS, Labrado: ISAAC ALFONSO ROMERO

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CARLOS ANDRES ZAPATA MARTINEZ

Fin del Informe

euro-cda
NIT 901.105.666-5

Guillermo
APROBADO