

93 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	98 EQUIPO DE CARRETERA	99 ESTADO DE PRESENTACION	912 DISPOSITIVOS DE
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS	
Rueda de repuesto	
Eje	Izquierda
Eje1	3.40
Eje2	5.56



Daniel R

DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimag Ingenieria S.A.S. - Tecni RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION BIMENSUAL



CDA LAS VEGAS S.A.S., NIT:
900172318-9 CARRERA 48 # 7 - 162,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
2669309 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad		CC (X) NIT () CE () No. 98662823	
2022-07-06	RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	Teléfono		Ciudad	Departamento
Dirección		9999999		Medellin	Antioquia
CL 7B 88 41					

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea		
TK1659	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan shz gl		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2008	10001770918	2008-06-01	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z078036A		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
2D30151846K	DIESEL	2953	439522	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2022-07-06 TK1659 07:48



2022-07-06 TK1659 07:52

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	90.70		91.80		57.00		77.50	40	%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
67.10	50	%	Eje 1 izquierdo	3555.00	6467.00	N	Eje 1 Derecho	4339.00	5683.00	18.10	30	%
			Eje 2 izquierdo	2762.00	4293.00	N	Eje 2 Derecho	3448.00	4548.00	20.20*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho					%
23.70	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho					%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho					%

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km
-0.02	-0.02				10	

Inspección Visual												
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G10	Sistema de dirección	CUMPLE	
G6	Banderola	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE	G11	Chasis	CUMPLE	
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G12	Sistema de suspensión	CUMPLE	
G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G13	Sistema eléctrico	CUMPLE	
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G14	Iluminación	CUMPLE	
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G15	Parabrisas	CUMPLE	
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	G16	Parabrisas	CUMPLE	
G5	Stop	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G17	Parabrisas	CUMPLE	
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G1	Andaje Sillas	CUMPLE	G18	Parabrisas	CUMPLE	
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G19	Parabrisas	CUMPLE	
G10	Terminales	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G20	Parabrisas	CUMPLE	
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G21	Parabrisas	CUMPLE	
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G5	Andaje de Batería	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G22	Parabrisas	CUMPLE	
G6	Botiquín	CUMPLE	G5	Luz placa	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G23	Parabrisas	CUMPLE	
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G24	Parabrisas	CUMPLE	
G11	Pisos	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G25	Parabrisas	CUMPLE	
G2	Pernos	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G26	Parabrisas	CUMPLE	
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G27	Parabrisas	CUMPLE	
G3	Retrovisores	CUMPLE	G2	Rotulas inferiores	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G28	Parabrisas	CUMPLE	
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G9	Cojinería y Pintura	CUMPLE	G29	Parabrisas	CUMPLE	
G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G30	Parabrisas	CUMPLE	
G2	Tijeras	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G31	Parabrisas	CUMPLE	
G6	Tacos	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G32	Parabrisas	CUMPLE	
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE							
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE							

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS