



A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba 2022-07-21	Nombre o Razón social LEASING BOLIVAR SA	Documento de identidad CC () NIT (X) No. 860067203
Dirección CLL 47 D 78 A 05	Teléfono fijo o Número de Celular 3232220000	Ciudad Itagüí
Correo Electrónico NOTIENE@cda.com		Departamento Antioquia

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa SNS239	País Colombia	Servicio Público	Clase Buseta	Marca Hyundai	Línea County
Modelo 2013	Número de licencia de transito 10004018282	Fecha Matrícula 2013-06-01	Color Blanco	Combustible/Propulsión Diesel	VIN o Chasis KMJHG17PPDC055125
No de Motor D4DDC503256	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada (cm³)(si aplica) 3907	Kilometraje 1	Número de pasajeros (sin incluir conductor) 22	Blindaje SI () NO (X)
Potencia (si aplica) 138	Tipo de Carrocería CERRADA	Fecha vencimiento SOAT 2023-08-10	Conversion GNV SI () NO () N/A(X)	Fecha Vencimiento GNV	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC 6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si/no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	38.0			2.5	Klux	no
	Inclinación	1.38				[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	32.6			2.5	Klux	no
	Inclinación	1.35				[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	54.4				Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	54.1				Klux	si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	
			108			225	Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
------------------------	-------	----------------------	-------	----------------------	-------	--------------------	-------	--------	--------

6. FRENO

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	5855	12127	N	Eje 1	6838	10419	N	14.4	(20,30)	30	%
Eje 2	7309	8395	N	Eje 2	7478	11882	N	2.26	(20,30)	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%
Eficacia Total			Valor		Mínimo		Unidad				%
			64.2		50						

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
37.3	18	%		Sumatoria Izquierdo	7431	20522	N	Sumatoria Derecho	8534	22301	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
-2.46	-0.73					

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Unidad normalizado de la Llanta	Error en Distancia %	Error en Tiempo %	Unidad %	Máximo +/- 2	Unidad %

Escaneado con Ca



H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- Termohigrómetro Marca Tecnimaq TMI-THM0978
- 050 - Tacómetro vibración mixta periférico brain bee SN: 190327000600.
- MIXTA - Frenómetro Mixto con bascula integrada VAMAG SN: 17051284
- MIXTA - Sonómetro Extech SN: 3133120
- MIXTA - Alineador al paso mixto ACTIA SN: AM10000RMXPL-0007
- MIXTA - Alineador de luces TECO SN: 180261369
- EQ-007 - Probador De Holguras ACTIA SN: .3133120
- MIXTA - Opacímetro (LTOE 200 mm) brain bee SN: 151112000068
- EQ-055 - Profundímetro SHAHE SN: WD2202A0025
- 052 - termómetro mixta periférico brain bee SN: 190327000600ter

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- Tecni-RTM V1.0 - Tecnimaq Ingeniería S.A.S.

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Juan Diego Vallejo Sepulveda [Opacidad NTC4231], Jorge Humberto Tobon Velez [Inspección sensorial inferior], Jorge Humberto Tobon Velez [Inspección sensorial interior], Jorge Humberto Tobon Velez [Inspección sensorial exterior], Jorge Humberto Tobon Velez [Foto delantera], Juan Diego Vallejo Sepulveda [Sonido], Jorge Humberto Tobon Velez [Tercera placa], Deyser Armando Blandon Torres [Foto trasera], Juan Diego Vallejo Sepulveda [Alineación, peso y frenos], Jorge Humberto Tobon Velez [Inspección sensorial motor], Jorge Humberto Tobon Velez [Profundidad de frenado], Deyser Armando Blandon Torres [Alineación de luces].

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JAVIER MAURICIO HERNANDEZ CARTAGENA

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50-51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

C.D.A.
REVITECNICA
CENTRO DE REVISIÓN
MECÁNICA - 002
71 39 95



C.D.A.
REVITECNICA
CENTRO DE REVISIÓN
TECNICOMECHANICA - 002
Tel: 371 39 95

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 160398912

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO NACIONAL DE REVISION TECNICOMECHANICA.-002

NIT: 900083760 No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-084-002

Fecha de expedición: 2022/07/21 Fecha de vencimiento: 2023/07/21

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	SNS239	CLASE:	BUSETA
MARCA:	HYUNDAI	MODELO:	2013
SERVICIO:	Público	COMBUSTIBLE:	DIESEL
CILINDRAJE:	3907	NRO. MOTOR:	D4DDC503256
NRO. CHASIS:	KMJHG17PPDC055125	VIN:	KMJHG17PPDC055125
LÍNEA:	COUNTY		
COLOR:	BLANCO		
NOMBRE PROPIETARIO:	LEASING BOLIVAR S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO		

FIRMA DEL RESPONSABLE

JAIME HERNANDO VELASQUEZ BEDOYA

Escaneado con Ca