

**TECNOLOGIAS DEL
TRANSPORTE S.A.S**

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1		
Fecha de inspección: 04/08/2022				Consecutivo: 2022-1728		
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO		
Nombre o Razón Social: martha luz arias nieto				Placa:	Interno:	Tipo:
Cedula o NIT: 43663892				TNH433		buseta
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo:	Marca:	Kilometraje:gps
Documento de identidad	X			2008	NISSAN	
Licencia de conducción	X					
CRITERIOS			SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad			X		2007-07-07	
Tarjeta de operación			X		2023-02-15	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)			X		2022-10-14	
Revisión Bimestral			X		2022-10-04	
Revisión tecno mecánica (vigente)			X		2023-02-12	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)			X		2023-06-17	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas			X		
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos			X		
	3. Extintor N0 1			X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X		
	6. Cruceta			X		
	7. Linterna			X		
	8. Llanta de repuesto			X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X		
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X		
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X		
	15. Logo razón social de la empresa transpotador			X		
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X		
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X		
	18. Luces traseras medias			X		
	19. Luces de reversa			X		
	20. Luces de parqueo			X		
	21. Luces direccionales			X		
	22. Vidrio Panorámico			X		
	23. Luz de placa			X		
	24. Velocidad máxima			X		
	27. Como conduzco			X		
	Estado de la placa			X		
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas			X		
	30. Luces direccionales y parqueo			X		
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)			X		
	32. Estado de la placa			X		
	34. Emblema escolar (escrito al			X		

	contrario)				
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latonería y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojinería	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspensión	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
BOTIQUIN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
LLANTAS					
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
GOLDPARTN	GOLDPARTN	IN	EX	IN	EX
235/75 R17.5	235/75 R17.5	SIERRA	SIERRA	CONTINENTAL	CONTINENTAL
11mm	11mm	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5
11mm	11mm	6mm	6mm	3mm	6mm
Cumple	Cumple	6mm	6mm	3mm	6mm
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RECOMENDACIONES					
Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil			
Prepare nueva revisión tecnomecanica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad			

Verificar las salidas de emergencia clara y visible
Adecuar el vidrio posterior para tener visibilidad
Cambiar las piezas del vehículo están rotadas,
barridos e ilegibles
Revisar del estado de la pintura y pintura
Revisar la instalación de cinturones de seguridad
Preparar renovación de carga de aire acondicionado
Preparar renovación de SOAT
Ser más accesible ante la persona que realiza la
inspección de la ruta escolar.

en sus vehículos
Abstenerse de utilizar cintas improvisadas
Cambiar las letras de la rueda lateral superior con
destellos
Mantenga dispositivos y de fácil acceso al conductor y al
pasajero
Mantener la bandera escolar
Preparar caja de herramientas
Preparar renovación de póliza de responsabilidad civil
Revisar el auto de la caja
Tenga en servicio y visible el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Nombre y apellido del conductor:

**TECNOLOGÍAS
DEL TRANSPORTE SAS**

Resultado de la inspección:

**NIT 901259084-1
CEL 3116870958**

Firma:

Felipe Valencia

Firma:

Aprobado