

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001107-2208

AutoMás
Centro de Diagnóstico Automotor

CDA AUTOMAS MEDELLIN LA 10
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-
205 MEDELLIN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba: 2022-08-03	Nombre o razón social: DIEGO LOPEZ	Documento de Identidad: CC: (X) NIT: () CE: ()	No.: 71386207
Dirección: CR 21 43 31		Teléfono: 3207659595	Ciudad: MEDELLIN Departamento: ANTIOQUIA

DATOS DEL VEHICULO							
Placa: WPS290	Marca: RENAULT	Línea: NUEVO MASTER MINIBUS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2018	Cilindrada: 2299	Kilometraje: 238472	
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10025367721	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor: DIEGO LOPEZ		



Suspensión (Si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	57		58		52		51

Frenos							
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
51,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	3691	8132	N	Eje 1 Derecho
			Eje 2 Izquierdo	2396	5729	N	Eje 2 Derecho
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho

Desviación Lateral							
Eje 1	1,6	Eje 2	-0,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10

Inspección Sensorial				Inspección Sensorial			
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje4 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda	NO APLICA	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje1 Rln Derecha	CUMPLE
G1 Asso General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje2 Rln Derecha	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje3 Rln Izquierdo	NO APLICA	G1 Eje3 Rln Derecha	NO APLICA
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Bateria	CUMPLE	G1 Eje4 Rln Izquierdo	NO APLICA	G1 Eje4 Rln Derecha	NO APLICA
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de bateria	CUMPLE	G1 Eje5 Rln Izquierdo	NO APLICA	G1 Eje5 Rln Derecha	NO APLICA
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desampañador	CUMPLE	G1 Latorneria y Pintura	CUMPLE	G1 Tapiceria	CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 G11	CUMPLE	G1 Cojineria	CUMPLE
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linerna	CUMPLE	G1 Caja de Direccion	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola	CUMPLE	G1 Pitos	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de repuesto	CUMPLE				
G1 Pto	CUMPLE	G1 Gallo	CUMPLE				
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE				
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE				
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquin	CUMPLE				
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE				
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE				
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	NO APLICA				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	4,76	4,31
Eje 2	7,92	7,86

ING. JAVIER JIMÉNEZ CABRALES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.
con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

CDA AutoMás
MEDELLIN LA 10
Tel.: (034) 204 22 70 EXT. 4100
Medellin (Ant.)