

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA		2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2022-08-03	Nombre o razón social TRANSPORTADORA ASIA SAS	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 811007864	
Dirección CLL 10 SUR 53 50		Teléfono 0000000	Ciudad Itaqui
			Departamento Antioquia

3. DATOS DEL VEHICULO									
Placa WCO521	País Colombia		Servicio Público		Clase Microbus	Marca Jinbei	Linea Sy6548j1s3bh		
Modelo 2014	No. de licencia de tránsito 10006690175		Fecha Matrícula 2014-01-15		Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis LSYHDAAE4EK076772		
No. Motor DK4B061013	Tipo Motor DIESEL		Cilindraje 2498	Kilometraje 1	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI () NO (X)		Blindaje SI () NO (X)	

Motor	DIESEL	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
		2498	1	16	SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Intensidad inclinación de las luces bajas								
			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Minima/Rango	Unidad	Simultaneas (si/no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	30.7			2.5	Klux	no
		Inclinación	2.03			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	35.1			2.5	Klux	no
		Inclinación	2.21			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	15.7				Klux	no
	Izquierda(s)	Intensidad	36.6				Klux	no
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	32.4				Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	33.9				Klux	si
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad			Máxima	Unidad	Klux

7. Suspensión (si aplica)						Valor	Mínimo	Unidad
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	40	%
	88.30		71.10		88.90			

Izquierda	88.30		Derecha	71.10		Izquierda	88.90		Derecha	68.90		
8. Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
56.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3871.00	6390.00	N	Eje 1 Derecho	3930.00	5810.00	N	1.50	30 %
			Eje 2 izquierdo	1677.00	4225.00	N	Eje 2 Derecho	2271.00	4452.00	N	26.20*	30 %
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%
						N			N		%	
18.30	18	%										

9. Desviación lateral					10	Unidad m/km
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	
0.68	-0.41					

[illegible]

11. Emisiones de gases

11. Emisiones de gases				11.a Vehículos con ciclo OTTO							
Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Unidad	Dióxido de carbono CO2	Unidad	Oxígeno O2	Unidad	Hydrocarburo (como Hexano) HC	Unidad	Oxido nitroso NO	Unidad
		Vr Norma		Vr Norma		Vr Norma		Vr Norma		Vr Norma	
		Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%
		Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%

[illegible]

VALIDO PARA
TARJETA DE
OPERACIÓN

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
	Desajuste de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 10% y el 20%	Desajuste por eje	A	B
			0	1
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA HTC 5375				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
	Pérdidas de aceite sin grifo continuo	Motor	A	B
	Pérdidas de aceite sin grifo continuo en la transmisión o la caja	Transmisión	A	B
			0	2
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA				
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
			0	0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes o la de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI ☒ NO ☐

NÚMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN
33276

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2022-08-03 WCO521 09:06



2022-08-03 WCO521 08:59

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

JAVIER MAURICIO HERNÁNDEZ CARTAGENA

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Fabian Gomez Monsalve [Inspección sensorial interior], Fabian Gomez Monsalve [Inspección sensorial exterior], Fabian Gomez Monsalve [Tercera pieza], Fabian Gomez Monsalve [Foto trasera], Fabian Gomez Monsalve [Inspección sensorial motor], Juan Diego Vallejo Sepulveda [Alineación, peso, suspensión y frenos], Fabian Gomez Monsalve [Profundidad de labrado], Fabian Gomez Monsalve [Foto delantera], Fabian Gomez Monsalve [Alineación de luces], Fabian Gomez Monsalve [Inspección sensorial interior].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Techniq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

**VÁLIDO PARA
TARJETA DE
OPERACIÓN**

C.D.A.
REVITECNICA
CENTRO DE REVISIÓN
TÉCNICOMECÁNICA - 002
Tel: 371 39 95

VÁLIDO PARA
TARJETA DE
OPERACIÓN