

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CENTRO DE DIAGNOSTICO  
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,  
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:  
06000001 2204405

FECHA

Fecha de prueba	Nombre o razón social			Documento de identidad		
2022-08-03	JORGE LUIS AREIZA VANEGAS			CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1017144938		
Dirección	CLLE102C #82F-10			Teléfono	Ciudad	Departamento

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
TFU288	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2012	10020235324	2012-06-01	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0796114
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
ZD30287848K	DIESEL	2953	357569	5	SI ( ) NO ( )
					Blindaje
					SI ( ) NO (X)



2022-08-03 TFU288 15:35



2022-08-03 TFU288 15:36

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	61.60		65.10		63.20		62.20		%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.70	50	%	Eje 1 izquierdo	3885.00	N	Eje 1 Derecho	3841.00	N	1.13	30	%
			Eje 2 izquierdo	3074.00	N	Eje 2 Derecho	2775.00	N	9.73	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
	26.40	18	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.11	0.08						

Inspección Visual

G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G6	Triángulos	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE
G5	Luz interna	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G5	Reversa	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Asec General	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE
G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G5	Anclaje de Bateria	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G2	Sopletes	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**BADO: SI\_X**

ARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRAL

Rueda de repu.

Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.22	4.35
Eje2	4.27	4.65



MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)