

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA LAS VEGAS S.A.S., NIT:
900172318-9 CARRERA 48 # 7 - 162,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)
2669309 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba 2022-07-19	Nombre o razón social NELSON DIAZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 71691582	
Dirección MEDELLIN	Teléfono 1111111	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa SMU670	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Linea Urvan		
Modelo 2011	No. de licencia de tránsito 10020903039	Fecha Matrícula 2010-08-27	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E26Z0793465		
No. Motor ZD30246689K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 284852	Número de Sillas 14	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



2022-07-19 SMU670 08:15



2022-07-19 SMU670 08:22

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 90.90	Delantera Derecha	Valor 90.20	Trasera Izquierda	Valor 90.80	Trasera Derecha	Valor 89.20	Mínimo 40	Unidad %

Frenos												%	
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
59.00	50	%	Eje 1 izquierdo	3290.00	6265.00	N	Eje 1 Derecho	3641.00	5475.00	N	9.64	30	%
			Eje 2 izquierdo	3220.00	6258.00	N	Eje 2 Derecho	3803.00	5655.00	N	15.30	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N				%	
31.80	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N				%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N				%	

Desviación lateral							
Eje 1 0.02	Eje 2 0.02	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km

Inspección Visual											
G1 Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G8 Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	G6 Bandera	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE				
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G10 Brazos Abajados	CUMPLE	G12 Rotulas superiores	CUMPLE	G8 Eje4 Rln Derecho	CUMPLE				
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G8 Linterna	CUMPLE				
G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Estado Trans Escape	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE	G4 Puertas	CUMPLE				
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G1 Anclaje Sillas	CUMPLE	G8 Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE				
G10 Caja de dirección	CUMPLE	G8 Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	G7 Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE				
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G5 Luces altas	CUMPLE				
G5 Stop	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE				
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G4 Ventanillas	CUMPLE	G1 Asco General	CUMPLE	G8 Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE				
G8 Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G9 Coljneria	CUMPLE				
G10 Terminales	CUMPLE	G7 Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G7 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE				
G8 Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	G7 Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	G7 Eje5 llanta derecha	CUMPLE				
G7 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G5 Anclaje de Batería	CUMPLE								
G6 Botquín	CUMPLE	G5 Luz placa	CUMPLE								
G6 llanta de repuesto	CUMPLE	G8 Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE								
G11 Pisos	CUMPLE	G7 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE								
G3 Pito	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE								
G7 Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G3 Impleparabrissas	CUMPLE								
G3 Retrovisores	CUMPLE	G2 Rotulas inferiores	CUMPLE								
G4 Parabrisas	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE								
G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G5 Direccionales	CUMPLE								
G2 Tijeras	CUMPLE	G7 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE								
G6 Tacos	CUMPLE	G5 Luz interna	CUMPLE								
G7 Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE								
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G5 Luces bajas	CUMPLE								

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS