



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Fecha de revisión: 02/07/2022 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 08:27:00
Hora final: 08:39:00
Duración revisión:00 horas 12 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: JAIME LEON PEREIRA

Placa: SMV868
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 950024

N.Int: 339
Capacidad: 16
Nro.Factura: 103937

Propietario: JAIME LEON PEREIRA
Cédula Conductor: 98535781

Tipo: Microbus
Modelo: 2011
Licencia: C1

Lote: CUARTA REVISION 2022
Marca: NISSAN URVAN

Técnicos: /JAIME NARANJO/FERNANDO QUIROZ/JOSEPH CORRALES

PISTA DE FRENOS [SI] [NO]
LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR, CAJAS Y TRANSMISION

APROBADO

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA:AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sis ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda:7.2-Delantera Derecha:7.6-Trasera Izquierda Interior:6.8-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:6.5-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:5.7

Observaciones generales:

Tarjeta de Operacion próximo a vencerse

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----