

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba 2022-08-31	Nombre o razón social MARIA EUGENIA CASTAÑO	2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Dirección CRA 20 23 80		Documento de Identidad CC (X) NIT () CE () No. 43689218		
Placa ESP359	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault

Modelo 2019	No. de licencia de transito 10025475880	Fecha Matrícula 2018-05-24	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	Línea Nuevo master minibus
No. Motor M9TC678C029612	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 114148	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO ()

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

Ruido escape	Valor	Máximo	Unidad dBA	5. Intensidad inclinación de las luces bajas					6. Suma de la intensidad de todas las luces		
				Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo
-	-	-	-	Baja Derecha	40.20	2.5	klux/1m	2.13	0.5 - 3.5 %	114.00	225
-	-	-	-	Baja Izquierda	24.90	2.5	klux/1m	2.12	0.5 - 3.5 %	-	-

Delantera Izquierda	Valor 98.30	Delantera Derecha	Valor 98.00	Trasera Izquierda	Valor 97.50	Trasera Derecha	Valor 99.40	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Eficacia total	Mínimo	Unidad	7. Suspensión (si aplica)				8. Frenos		
			Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
60.50	50	%	Eje 1 izquierdo	4976.00	8138.00	N	Eje 1 Derecho	4438.00	7614.00
			Eje 2 izquierdo	4508.00	7026.00	N	Eje 2 Derecho	3994.00	6853.00
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho		
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho		
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho		

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------	-------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

10. Dispositivos de cobro(si aplica)		
Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%

11. Emisiones de gases									
11.a Vehículos con ciclo OTTO									
Temp °C	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Óxido nitroso NO				
Rpm	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
CO	Vr Norma	CO2	Vr Norma	O2	HC	Vr Norma	NO	Vr Norma	
Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	%	Ralentí	Ralentí	Ralentí	%
Crucero	%	Crucero	%	Crucero	%	Crucero	Crucero	Crucero	%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)									
Temp °C	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor Norma Unidad %

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18%	6.7 Sistema de frenos	A X
		Total	0 1
D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	0 0
D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA			
Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	0 0

Nota: Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_ NO_____

NUMERO DE CONSECUATIVO DE LA INSPECCION

37819

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Presion eje1 derecha 1 60.0 PSI Presion eje1 Izquierda 1 60.0 PSI Presion eje2 derecha 1 60.0 PSI Presion eje2 Izquierda 1 60.0 PSI
Eje1 derecha 1 3.28mm ; Eje2 derecha 1 2.76mm ; Eje1 Izquierda 1 3.11mm ; Eje2 Izquierda 1 2.91mm ; Llanta de repuesto 2.73mm ;



2022-08-31 ESP359 07:46



2022-08-31 ESP359 07:49

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

SUL MILENA ORTIZ VALLEJO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECHANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
Juan Felipe Salazar Ciro [Alineación de luces], Jhon Alexander Diaz Lopez [Tercera placa], Jhon Alexander Diaz Lopez [Profundidad de labrado], Jhon Alexander Diaz Lopez [Foto delantera], Jhon Alexander Diaz Lopez [Alineación, peso, suspensión y frenos], Juan Felipe Salazar Ciro [Inspección sensorial motor], Jhon Alexander Diaz Lopez [Foto trasera], Jhon Alexander Diaz Lopez [Inspección sensorial exterior], Juan Felipe Salazar Ciro [Inspección sensorial interior].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimeq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)

