



Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

## D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Pérdidas de aceite sin goteo continuo	Teléfono	6.12 Motor	X	
Evidencia	31321023	Total	0	1

## D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
2010-02-11	Risiko	Total	0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos o de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

Nota: Todo valor medido, siendo del símplemente, indica un defecto encontrado

## CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI		NO	CUMPLIMIENTO APLICABLE	

## NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

131836

## F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

EQUIPO DE CARRETERA COMPLETO Y EN BUEN ESTADO

Eje1 derecho 1 9.60mm ; Eje2 derecho 1 9.20mm ; Eje1 izquierda 1 9.70mm ; Eje2 izquierda 1 9.40mm ; Llanta de repuesto 5.00mm ; Presion eje1 derecho 1 38.5 PSI Presion eje1 izquierda 1 38.2 PSI Presion eje2 derecho 1 40.9 PSI Presion eje2 izquierda 1 40.3 PSI

\* Las prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375:2012. En cumplimiento a los requisitos de independencia contenidos en la NTC-ISO/IEC 17020:2012, en las instalaciones del CDA AUTOSUR S.A.S. NO se realizan, prestan o/o recomiendan servicios de diseño, producción, venta, mantenimiento, reparación, transformación de vehículos automotores y/o la venta de repuestos ni se publican promociones comerciales relacionadas con estos servicios.



2022-09-10 SMU946 15:29



2022-09-10 SMU946 15:12

Fin del informe

## G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

CAMILO SEBASTIAN CORDOBA RUSSI

## H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISION

Wilmar Andres Rios Garcia [Inspección sensorial inferior], Juan Manuel Henao Rodríguez [Inspección sensorial interior], Wilmar Andres Rios Garcia [Alineación de luces], Juan Manuel Henao Rodríguez [Tercera placa], Wilmar Andres Rios Garcia [Foto delantera], Juan Manuel Henao Rodríguez [Foto trasera], Juan Manuel Henao Rodríguez [Inspección sensorial exterior], Wilmar Andres Rios Garcia [Inspección sensorial motor], Juan Manuel Henao Rodríguez [Profundidad de labrado], Juan Manuel Henao Rodríguez [Alineación, peso, suspensión y frenos].

REDMI NOTE 8  
NO ES VALIDO COMO DOCUMENTO DE REVISION TECNICO  
AI QUAD CAMERA MECANICA Y DE GASES

(Este documento es parte del sistema de gestión para revisión técnica mecánica)