



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 46 # 7 - 162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 66666666

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-09-13	Nombre o razón social RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98662823
Dirección CL 78 86 41	Teléfono 9999999	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TKI659	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urban ahz gl
Modelo 2008	No. de licencia de tránsito 10001770918	Fecha Matrícula 2008-02-13	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0780384
No. Motor ZD30151646K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 445349	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 90.20	Delantera Derecha	Valor 94.20	Trasera Izquierda	Valor 90.30	Trasera Derecha	Valor 91.20	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.30	50	%	Eje 1 izquierdo 3215.00	6251.00	N	Eje 1 Derecho 3470.00	5271.00	N	7.35	30	%
			Eje 2 izquierdo 4072.00	6261.00	N	Eje 2 Derecho 4024.00	5578.00	N	1.18	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
31.80	18	%	Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 0.02	Eje 2 -0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
---------------	----------------	-------	-------	-------	------------------	-------------

Inspección Visual

G7 Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G8 Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE	G2 Rotulas superiores	CUMPLE
G7 Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G9 Tapiceria	CUMPLE
G10 Caja de dirección	CUMPLE	G9 Latoneria y Pintura	CUMPLE	G1 Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G10 Terminales	CUMPLE	G8 Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G2 Amortiguadores	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G8 Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta derecha	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G7 Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE
G8 Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	G5 Reversa	CUMPLE	G3 Retrovisores	CUMPLE
G1 Anclaje Sillas	CUMPLE	G7 Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE
G5 Desempañador	CUMPLE	G5 Stop	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE
G7 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G8 Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE
G8 Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G5 Luces altas	CUMPLE
G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G7 Eje2 llanta derecha	CUMPLE
G3 Pilo	CUMPLE	G7 Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G8 Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Aseo General	CUMPLE
G4 Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G6 Botiquin	CUMPLE	G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5 Luces bajas	CUMPLE	G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE
G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G9 Cojineria	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE
G7 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G2 Rotulas inferiores	CUMPLE
G4 Parabrisas	CUMPLE	G5 Anclaje de Batería	CUMPLE	G3 Limpiaaparabrisas	CUMPLE
G4 Puertas	CUMPLE	G8 Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	G5 Luz interna	CUMPLE
G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G5 Direccionalas	CUMPLE
G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G2 Pernos	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE
G1 Estado Tubos Escape	CUMPLE	G7 Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G5 Luz placa	CUMPLE
G4 Ventanillas	CUMPLE	G1 Espejos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCIÓN

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI XNO

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.25
Eje	Sequencia	Señales
Eje1	7.25	7.50
Eje2	5.25	5.50


Daniel R

DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CSA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)