



INTEGRAL AUTOS
GROUP

901.086.538-8

FICHA TÉCNICA No. B0823

Revisión Preventiva según resoluciones 315 y 378 de 2013 y 1565 del
2014 del Ministerio de Transporte

Placa: WCP274

Fecha: 12/08/2022

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Empresa:	TRANSALIADOS S.A.S	Cédula Conductor:	71.310.091
Doc Propietari	71310091	Conductor:	JUAN FERNANDO BUSTAMANTE M
Propietario:	JUAN FERNANDO BUSTAMANTE M	Tipo:	MICROBUS

REPORTE REVISIÓN DEL VEHÍCULO

1. Motor	BUENO	6.9 Cauchos Barras Estabilizadoras:	BUENO
1.1 Correa de la Bomba Hidráulico:	BUENO	6.10 Cauchos Barras Tensoras:	BUENO
1.2 Correa del Compresor:	BUENO	6.11 Estado de las Esferas Inferiores:	BUENO
1.3 Puente del Motor:	BUENO	6.12 Estado de las Esferas Superiores:	BUENO
1.4 Soportes del Motor:	BUENO	6.13 Estado de los Ejes y Guardapolvos de Tracción:	BUENO
2. Radiador	BUENO	6.14 Estado y ajuste de las hojas de los muelles:	BUENO
2.1 Estado de la manguera Inferior y superior	BUENO	6.15 Estado y ajuste de los Amortiguadores:	BUENO
2.2 Estado del Radiador:	BUENO	6.16 Estado y ajuste de Sap y Balanc d muell:	BUENO
2.3 Soportes del Radiador:	BUENO	6.17 Guardapolvos de los ejes:	BUENO
2.4 Tarro Auxiliar:	BUENO	6.18 Rodillos de Eje Delantero:	BUENO
3. Sistema Eléctrico	BUENO	7. Sistema de Dirección	BUENO
3.1 Batería:	BUENO	7.1 Amortiguador de dirección:	BUENO
3.2 Cableado Eléctrico:	BUENO	7.2 Barra de dirección:	BUENO
3.3 Pito y/o corneta:	BUENO	7.3 Biela de dirección:	BUENO
3.4 Correa del Alternador	BUENO	7.4 Brazo Axiales de dirección:	BUENO
3.5 Motor y plumillas limplabrisas:	BUENO	7.5 Brazo de dirección:	BUENO
3.6 Correa del Ventilador y compresor:	BUENO	7.6 Caja de dirección auxiliar:	BUENO
4. Llantas	BUENO	7.7 Caja de dirección Principal:	BUENO
4.1 Desgaste de llantas (Profundidad Grabado mínimo):	BUENO	7.8 Caña de dirección:	BUENO
4.2 Despegue o rotura en las Bandas de las llantas:	BUENO	7.9 Cruceta de dirección:	BUENO
4.3 Llanta de Repuesto:	BUENO	7.10 Funcionamiento bomba de hidráulico:	BUENO
4.4 Pernos, tuercas y espárragos de ruedas o mas:	BUENO	7.11 Guardapolvo de caja de dirección:	BUENO
4.5 Rines y Artillería de Ruedas:	BUENO	7.12 Terminales cortas de dirección:	BUENO
5. Sistema de Frenos	BUENO	7.13 Terminales largas de dirección:	BUENO
5.1 Bomba de frenos:	BUENO	8. Cardán	BUENO
5.2 Componentes del Freno de Aire:	BUENO	8.1 Botella de Cardán:	BUENO
5.3 Conexión de las mangueras de frenos:	BUENO	8.2 Cadena de seguridad del Cardán:	BUENO
5.4 Desgaste de pastas y/o bandas:	BUENO	8.3 Crucetas del Cardán:	BUENO
5.5 Estado de las Mangueras de frenos:	BUENO	8.4 Enflache de Cardán:	BUENO
5.6 Estado de las mordazas:	BUENO	8.5 Horquillas del Cardán:	BUENO
5.7 Estado de los discos y/o campanas:	BUENO	8.6 Soporte y Rodillo del Cardán:	BUENO
5.8 Estado del compresor y boster:	BUENO	9. Transmisión	BUENO
5.9 Estado del líquido de frenos:	BUENO	9.1 Carcaza de la Transmisión:	BUENO
5.10 Fuga de Aire por el Sistema de Frenos:	BUENO	9.2 Estado del Bajo:	BUENO
5.11 Funcionamiento del Freno de Emergencia:	BUENO	9.3 Retenedor Speed:	BUENO
5.12 Tarros y cámaras de frenos:	BUENO	9.4 Retenedores de Ejes:	BUENO
5.13 Tensión de los frenos:	BUENO	10. Caja de Cambios	BUENO
5.14 Valvulas de Control de presión y diafragmas:	BUENO	10.1 Juego Libre de la Palanca de Cambios:	BUENO
6. Sistema de Suspensión	BUENO	10.2 Juego libre y carrera del pedal:	BUENO
6.1 Alineación de hojas de los muelles:	BUENO	10.3 Soporte de la caja de cambios:	BUENO
6.2 Barras de torsión:	BUENO	11. Fugas de Fluidos	BUENO
6.3 Barras estabilizadoras:	BUENO	11.1 Fuga de Aceite de Motor, caja y Transmisión:	BUENO
6.4 Bujines de Eje Delantero:	BUENO	11.2 Fuga de Aceite Hidráulico:	BUENO
6.5 Bujes de Tijeras Inferiores:	BUENO	11.3 Fugas de Aceite Ruedas Traseras:	BUENO
6.6 Bujes de tijeras superiores:	BUENO	11.4 Fuga de combustible:	BUENO
6.7 Bujes y Pasadores de los Muelles:	BUENO	11.5 Fuga de Líquido de Frenos:	BUENO
6.8 Bujes y pasadores de Ruedas (Eje Delantero):	BUENO		

INFORMACION DEL VEHICULO

Empresa: TRANSALIADOS S A S Cédula Conductor: 71.310.091
 Doc Propietari 71310091 Conductor: JUAN FERNANDO BUSTAMANTE M
 Propietario: JUAN FERNANDO BUSTAMANTE M Tipo: MICROBUS

REPORTE REVISION DEL VEHICULO

12. Carrocería Externa	BUENO	14. Carrocería Interna	BUENO
12.1 Cauchos y empaques de Puertas:	BUENO	14.1 Cantidad de Sillas (No. en tarjeta de operación):	BUENO
12.2 Chapas de Puertas y Capo:	BUENO	14.2 Dispositivo de control de velocidad:	BUENO
12.3 Deterioro Bumper:	BUENO	14.3 Escalas o Peldaños:	BUENO
12.4 Emblemas y/o Distintivos de la empresa:	BUENO	14.4 Estado del piso y material antideslizante:	BUENO
12.5 Espejos Retrovisores externos:	BUENO	14.5 Estado del Techo:	BUENO
12.6 Estado de las farolas:	BUENO	14.6 Fijación de las sillas, asientos y espaldares:	BUENO
12.7 Estado de las placas:	BUENO	14.7 Fijación y Estado de Paralelos Verticales:	BUENO
12.8 Estado de Las Puertas:	BUENO	14.8 Funcionamiento de Booster de puertas:	BUENO
12.9 Estado de las ventanillas (vidrios, desplazamiento, manija:	BUENO	14.9 Material antideslizante del piso (Huella):	BUENO
12.10 Estribos:	BUENO	14.10 Pasamanos de Sillas de Pasajeros:	BUENO
12.11 Faldones (Laterales inferiores),	BUENO	14.11 Salida de Emergencia (Señales, martillo o sistema):	BUENO
12.12 Fijación y estado del exhusto (Mofle):	BUENO	14.12 Tapicería de Sillas (Laterales):	BUENO
12.13 Gancho de capo:	BUENO	14.13 Estado del Chasis:	BUENO
12.14 Guardafangos:	BUENO	14.14 Fijación de carrocería:	BUENO
12.15 Guardapolvos (Salpicaderas):	BUENO	15. Tablero	BUENO
12.16 Latonería y Pintura en General:	BUENO	15.1 Comandos del Tablero:	BUENO
12.17 Manillas de Abono Externa o de Puertas:	BUENO	15.2 Indicador de Freno de Seguridad:	BUENO
12.18 Números Internos:	BUENO	15.3 Indicador de Lubricación:	BUENO
12.19 Persiana:	BUENO	15.4 Indicador de Presión de Aire:	BUENO
12.20 Protectores de Exhusto (Mofle):	BUENO	15.5 Indicadores de Comandos de Tablero:	BUENO
12.21 Telcos de Luces:	BUENO	15.6 Tacómetro de Revoluciones:	BUENO
12.22 Terceras Placas:	BUENO	15.7 Velocímetro:	BUENO
12.23 Vidrios Panorámicas (Golpes o fisuras):	BUENO	15.8 Voltímetro:	BUENO
12.24 Vidrios Puertas:	BUENO	16. Compartimiento del Conductor	BUENO
13. Sistema de Luces	BUENO	16.1 Altura Simétrica de Pedales:	BUENO
13.1 Alineación de luces:	BUENO	16.2 Cabecero de la Silla del Conductor:	BUENO
13.2 Comando de luces o cambio de luces:	BUENO	16.3 Cinturón de Seguridad (Estado y Posición):	BUENO
13.3 Luces altas, medias y bajas:	BUENO	16.4 Equipo de Carretera (Botiquín, linternas, cruceta):	BUENO
13.4 Luces de Freno, parqueo y placa	BUENO	16.5 Equipo de Primeros Auxilios (Botiquín):	BUENO
13.5 Luces de reversa y direcciones	BUENO	16.6 Espejos Retrovisores Internos:	BUENO
13.6 Luces Internas:	BUENO	16.7 Estado de la Silla del Conductor:	BUENO
13.7 Luces Laterales:	BUENO	16.8 Estado del Extintor (Sello, pin, manómetro):	BUENO
		16.9 Estado y Fijación de la Cabilla:	BUENO
		16.10 Material Antideslizante Pedales:	BUENO
		16.11 Separación entre los Pedales:	BUENO

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA REVISIÓN:

APRUEBADO

Firma Jefe de Operación



En caso de que el vehículo no posea de fábrica un dispositivo o sistema listado en la revisión aparecerá el resultado como "BUENO", significando esto, que no aplica para la revisión.