

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS. NIT 900172318-9 Cra 45 # 7 - 161 y Cra 45 # 7 - 162 LOTE MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2022-09-19	NELSON DIAZ	CC (X) NIT () CE () No. 71691582			
Dirección	Telefono	Ciudad	Departamento		
MEDELLIN	1111111	Medellin	Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SMU670	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Univan
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	Vitro o Chasis
2011	10020903039	2010-08-27	Blanco	Diesel	JN1MQ4E25Z0793465
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Silas	Vidrios Polarizados
ZD30246689K	DIESEL	3000	289274	14	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	91.20		92.10		95.20		94.60
							40
							Unidad %

Frenos													
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
72.40	50	%	Eje 1 izquierdo	3662.00	4618.00	N	Eje 1 Derecho	3778.00	5116.00	N	3.07	30	%
			Eje 2 izquierdo	2625.00	4335.00	N	Eje 2 Derecho	2962.00	3725.00	N	11.40	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
26.50	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.07	-0.05						

Inspección Visual							
Basidur	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Exterior	CUMPLE		CUMPLE
Eje3 Santa izquierda	CUMPLE	Asa General	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE		CUMPLE
Pasos	CUMPLE	Eje4 Santa derecha	CUMPLE	Eje3 Santa derecha	CUMPLE		CUMPLE
Anclaje Silas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
Redireccion	CUMPLE	Laternia y Pintura	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje2 Santa izquierda	CUMPLE	Eje4 Santa izquierda	CUMPLE		CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje1 Santa derecha	CUMPLE	Tapicaria	CUMPLE		CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Eje5 Santa derecha	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Pernos	CUMPLE		CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Espesos	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE		CUMPLE
Gabiz	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Stop	CUMPLE		CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE		CUMPLE
Cigrama	CUMPLE	Razonos o Balistas	CUMPLE	Eje5 Santa izquierda	CUMPLE		CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Capa de direccion	CUMPLE	Limpia parabrisas	CUMPLE		CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Bandera	CUMPLE		CUMPLE
Eje2 Santa derecha	CUMPLE	Eje1 Santa izquierda	CUMPLE	Puertas	CUMPLE		CUMPLE
Laternia	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Tacos	CUMPLE		CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		CUMPLE
Unita de repuesto	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		CUMPLE
Ventanas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G8 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.20
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	4.30	4.50
Eje2	4.00	4.20

Daniel R

DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnomag Ingenieria S.A.S. - TecnoNTM (Sistema de gestión para revisión Mecanica)