

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 – 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4) 3147700000

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-10-05	Nombre o razón social MARIA CLEMENCIA TORO GUERRA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43707587
Dirección CL 65 52 D 76	Teléfono 9999999	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNP425	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan dx
Modelo 2009	No. de licencia de transito 10021617993	Fecha Matrícula 2010-02-24	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0792220
No. Motor ZD30208191K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 488753	Número de Sillas 13	Vidrios Polarizados SI () NO ()



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 82.40	Delantera Derecha	Valor 91.80	Trasera Izquierda	Valor 70.50	Trasera Derecha	Valor 69.70	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
64.50	50	%	Eje 1 izquierdo	3490.00	N	Eje 1 Derecho	3900.00	N	10.50	30	%
			Eje 2 izquierdo	3262.00	N	Eje 2 Derecho	2822.00	N	13.50	30	%
29.30	18	%	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.05	Eje 2 0.02	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		2.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.30	2.10
Eje2	2.80	3.20

DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)