

**TECNOLOGIAS DEL  
TRANSPORTE S.A.S**

	contrario)				
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta roma	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de latex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			

**LLANTAS**

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera Izquierda	Trasera Derecha
GOLDPARTN	GOLDPARTN	IN	EX
235/75 R17.5	235/75 R17.5	SIERRA	SIERRA
11mm	12mm	235/75 R17.5	235/75 R17.5
11mm	11mm	5mm	5mm
Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

**RECOMENDACIONES**

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad

**TECNOLOGIAS DEL  
TRANSPORTE S.A.S**

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1
Fecha de inspección: 05/10/2022			Consecutivo: 2022-1914	
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958			Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05	
<b>DATOS DEL PROPIETARIO</b>				
Nombre o Razón Social: martha luz arias nieto			DATOS DEL VEHICULO	
Cedula o NIT: 43663892			Placa: TNH433	Interno:
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	
Documento de identidad	X			Modelo: 2008
Licencia de conducción	X			
CRITERIOS	SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad	X		2007-07-07	
Tarjeta de operación	X		2023-02-15	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X		2022-10-14	
Revisión Bimestral	X		2022-12-05	
Revisión tecno mecánica (vigente)	X		2023-02-12	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X		2023-06-17	
<b>ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN</b>				
EQUIPO DE CARRETERA	CUMPLE		NO CUMPLE	NO APLICA
				OBSERVACIONES
	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas		X	
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lámparas de luz amarilla intermitentes o destellos		X	
	3. Extintor NO 1		X	
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo		X	
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo		X	
	6. Cruceta		X	
	7. Linterna		X	
	8. Llanta de repuesto		X	
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)		X	
	11. Logo razón social de la empresa transportadora		X	
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas		X	
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)		X	
	15. Logo razón social de la empresa transpotador		X	
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas		X	
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno ( stop ) y tercer stop		X	
	18. Luces traseras medias		X	
	19. Luces de reversa		X	
	20. Luces de parqueo		X	
	21. Luces direccionales		X	
	22. Vidrio Panoramico		X	
	23. Luz de placa		X	
	24. Velocidad máxima		X	
	27. Como conduzco		X	
	Estado de la placa		X	
PARTE FRONTAL	29. Luces delaneras altas y bajas		X	
	30. Luces direccionales y parqueo		X	
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)		X	
	32. Estado de la placa		X	
	34. Emblema escolar (escrito al		X	

**TECNOLOGIAS DEL  
TRANSPORTE S.A.S**

Señalice las salidas de emergencia clara y visible Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	en sus vidrios Absténgase de utilizar sillas improvisadas Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles Mejora del estado de latonería y pintura Mejore la instalación de cinturones de seguridad Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es) Prepare renovación de SOAT Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín Mejore la bandera escolar Prepare caja de herramientas Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil Realice el aseo de la colinería Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

**JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ**

Nombre y apellido del conductor:

**TECNOLOGIAS**

**TRANSPORTE SAS**

NIT 901259084-1

CEL 3118820958

Firma:

*Felipe Valencia*

Firma:

**Aprobado**