

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TITULAR

Fecha de prueba 2022-09-03	Nombre o razón social BANCO DE BOGOTA	Documento de identidad CC () NIT (X) CE () No. 860002964
Dirección MEDELLIN	Teléfono 9999999	Ciudad Itagul
		Departamento Antioquia

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa WLY192	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Trafic
Modelo 2017	No. de licencia de tránsito 10012721899	Fecha Matricula 2016-10-18	Color Blanco glacial (v)	Combustible Diesel	VIN o Chasis VF10FL21AHS225244
No. Motor R9MD450C100337	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 1598	Kilometraje 214587	Número de Sillas 13	Vidrios Polarizados Si () NO (X)
					Blindaje Si () NO (X)

3. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Intensidad inclinación de las luces bajas

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si/no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	25.4			2.5	Klux	no
		Inclinación	1.26			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	21.4			2.5	Klux	no
		Inclinación	1.34			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	26.2				Klux	si
	Izquierda(s)	Intensidad	30.0				Klux	si
Intiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad					Klux	
	Izquierda(s)	Intensidad					Klux	
		Intensidad				Máxima 225	Unidad Klux	

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad de los ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o el ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI X

NO

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

34575

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

