

## FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las  
vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 #  
7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604)  
1675651 - 011675651

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba 2022-10-31	Nombre o razón social LIGIA DEL CARMEN JIMENEZ SALDARRIAGA			Documento de Identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 32490340		
Dirección CLL 22 57 84		Teléfono 99999999	Ciudad Medellin		Departamento Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO						
Placa TDY652	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan	
Modelo 2012	No. de licencia de transito 10002946337	Fecha Matrícula 2011-12-27	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0796237	
No. Motor ZD30288944K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 177553	Número de Sillas 16	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )	Blindaje SI ( ) NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 95.80	Delantera Derecha	Valor 72.70	Trasera Izquierda	Valor 81.50	Trasera Derecha	Valor 68.30	Mínimo 40	Unidad %

Frenos												
Eficacia total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
65.10	50	%	Eje 1 izquierdo	2958.00	N	Eje 1 Derecho	4164.00	5978.00	N	29.00*	30	%
			Eje 2 izquierdo	3419.00	N	Eje 2 Derecho	4168.00	6077.00	N	18.00	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral						
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10
-0.07	0.05					Unidad m/km

Inspección Visual					
Pertos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Láctonera y Pintura	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje6 Rin Izquierdo	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Cognacra	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE
Ases Central	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Brazos	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Cojinetes	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Luz interior	CUMPLE	Luz plana	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Presas	CUMPLE	Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Caja de cambios	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Gas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 FRENOS	G9 MOTOR

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**       

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4 30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2 00	2 00
Eje2	2 00	2 00



DANIEL RIVERA LADINO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)