

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN



CDA Gloria Gueybal, NIT: 901160380-8
CRA 52 No. 9a-25, MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
TEL: 6073305 - 3013176894

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

Fecha de prueba: 2022-09-29
Nombre o razón social: ADRIAN ESTEBAN MARIN ALZATE
Dirección: CALLE 2SUR #50F 54

2. DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad: CC (X) NIT () CE () No. 8432450
Ciudad: Medellín
Departamento: Antioquia

3. DATOS DEL VEHICULO

Placa: SNW131
País: Colombia
Servicio: Público
Clase: Microbus
Marca: Nissan
Línea: Urvan
Modelo: 2014
No. de licencia de: 30060550112
Fecha Matricula: 2014-07-18
Color: Blanco
Combustible: Diesel
VIN o Chasis: JN1MC2E26Z0001321
No. Motor: YD25336139A
Tipo Motor: DIESEL
Cilindraje: 2488
Kilometraje: 279937
Número de Sillas: 16
Vidrios Polarizados: SI (X) NO ()
Blindaje: SI () NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

6. Suma de la intensidad todas las luces

Valor	Máximo	Unidad	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Máximo	Unidad
Ruido escape	-	dBA	Baja Derecha	32.10	2.5	klux/lm	1.71	0.5 - 3.5	%	87.30	225
			Baja Izquierda	44.40	2.5	klux/lm	1.77	0.5 - 3.5	%		

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo
	83.40		78.00		73.20		75.30	40

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
67.00	50	%	Eje 1 Izquierda	3041.00	4449.00	N	Eje 1 Derecha	2730.00	4597.00	10.20
			Eje 2 Izquierda	3630.00	4478.00	N	Eje 2 Derecha	3035.00	5047.00	16.40
Eficacia auxiliar			Eje 3 Izquierda			N	Eje 3 Derecha			
33.10	18	%	Eje 4 Izquierda			N	Eje 4 Derecha			
			Eje 5 Izquierda			N	Eje 5 Derecha			

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.05	3.88				10	Unidad

10. Dispositivos de cobro (si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo +/-	Unidad

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO	Dióxido de carbono CO2	Oxígeno O2	Hidrocarburo (como Hexano) HC	Oxido de Nitrógeno NOx
		CO	CO2	O2	HC	NOx
		Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma	Vr Norma
		Ralentí	% Ralentí	% Ralentí	% Ralentí	% Ralentí
		Crucero	% Crucero	% Crucero	% Crucero	% Crucero

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor
			%		%		%		%	

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
Total			0	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de los ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI ☒ NO ☐

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION

52541

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



2022-09-29 SNW131 07:48



2022-09-29 SNW131

Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Sandra Urrea Rodriguez
 SANDRA URREA RODRIGUEZ

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Juan Esteban Vélez Gil [Inspección sensorial motor], Juan Esteban Vélez Gil [Foto delantera], Oscar Darío Bedoya Diossa [Tercera placa], Juan Esteban Vélez Gil [Inspección sensorial inferior], Oscar Darío Bedoya Diossa [Alineación, peso, suspensión y frenos], Juan Esteban Vélez Gil [Foto trasera], Oscar Darío Bedoya Diossa [Inspección sensorial exterior], Juan Esteban Vélez Gil [Alineación de luces], Oscar Darío Bedoya Diossa [Inspección sensorial interior], Juan Esteban Vélez Gil [Profundidad de labrado].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)