

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Fecha de inspección: 03/11/2022 Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958				NIT: 901259084-1 Consecutivo: 2022-2006 Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05	
DATOS DEL PROPIETARIO					
Nombre o Razón Social: JUAN CARLOS ARROYAVE Cedula o NIT: 70557964					
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Placa: TRMB72 Modelo: 2015	Interno: JOYLONG Tipo: MICROBUS Kilometraje: gps
Documento de identidad	X				
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS	SI	NO		FECHA	
Tarjeta de propiedad	X			2015-01-21	
Tarjeta de operación	X			2024-09-29	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X			2023-03-04	
Revisión Bimestral	X			2023-01-03	
Revisión tecno mecánica (vigente)	X			2023-03-18	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X			2023-07-21	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas	X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	3. Extintor NO 1	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	6. Cruceta	X			
	7. Linterna	X			
	8. Llanta de repuesto	X			
LADO IZQUIERDO	10. Réplica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
LADO DERECHO	14. Réplica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno ( stop) y tercer stop	X			
	18. Luces traseras medias	X			
	19. Luces de reversa	X			
	20. Luces de parqueo	X			
	21. Luces direccionales	X			
	22. Vidrio Panorámico	X			
	23. Luz de placa	X			
	24. Velocidad máxima	X			
	27. Como conduzco	X			
	Estado de la placa	X			
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X			
	30. Luces direccionales y parqueo	X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X			
	32. Estado de la placa	X			
	34. Emblema escolar (escrito al	X			

	contrario)					
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X				
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X				
	39. Espejo retrovisor y central	X				
	40. Aseo general	X				
	43. Estado general de sillas y cojineria	X				
	44. Estado del puesto del conductor	X				
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X				
	46. Palanca de expulsión o martillo	X				
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
FUNCIONAMIENTO	48. Pitos delantero y de reversa	X				
	49. Freno Principal	X				
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X				
	51. Suspension	X				
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X				
	52. Niveles de fluido (frenos)	X				
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta romana	X				
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X				
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X				
	61. Guantes de latex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X				
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X				
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	66. Encendedor	X				
	67. Copitos	X				
	74. Venda elastica 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	75. Venda elastica 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	76. Venda elastica 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	77. Venda algodon 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	78. Venda algodon 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	79. Venda algodon 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X				
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X				
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X				
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X				
	84. Gel antibacterial	X				



## LLANTAS

Delantera Izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha
KUMHO	KUMHO	IN	EX
215/65/R16	215/65/R16	KUMHO	KUMHO
7mm	8mm	215/65/R16	215/65/R16
7mm	8mm	4mm	4mm
Cumple	Cumple	4mm	4mm
		Cumple	Cumple
		No cumple	No cumple

## RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad

Señalice las salidas de emergencia clara y visible Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	en sus vidrios Absténgase de utilizar sillas improvisadas Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojinería
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

**JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ**

Nombre y apellido del conductor:

TECNOLOGÍAS  
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN  
DEL TRANSPORTE SAS  
NIT 901259084-1  
CEI 3118870958

Firma:

*Felipe Valencia*

Firma:

**Aprobado**