

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172312-5 Cra 45 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 - 162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (504)

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2022-11-11	Nombre o razón social RAMON ANTONIO GARCIA CALLE	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 96662823
Dirección CL 78 86 41	Teléfono 99999999	Ciudad Medellin
		Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa TKI659	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Univan a/hz gl
Modelo 2008	No. de licencia de tránsito 10001770918	Fecha Matriculación 2008-02-13	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0780364
No. Motor ZD30151646K	Tipo Motor DIESEL	Cilindrada 2953	Kilometraje 449523	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2022-11-11 TKI659 07:57



2022-11-11 TKI659 08:01

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	90.80		96.70		82.00		67.00	40	%

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
56.90	50	%	Eje 1 izquierdo 3252.00	5397.00	N	Eje 1 Derecho 3297.00	5358.00	N	1.36	30	%
			Eje 2 izquierdo 2184.00	3974.00	N	Eje 2 Derecho 2362.00	4783.00	N	7.54	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
18.50	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.05	-0.02				10	my/km

Inspección Visual

Stop	CUMPLE	Eje1 finta derecha	CUMPLE	Eje4 finta izquierda	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 finta izquierda	CUMPLE	Bandarola	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Limpaparabrisas	CUMPLE	Eje4 finta derecha	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Pto	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 finta derecha	CUMPLE	Espesos	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Pilas	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Basidior	CUMPLE	Eje2 finta izquierda	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Indicadores de latido	CUMPLE	Latorneria y Pintura	CUMPLE	Botulas inferiores	CUMPLE
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Botiquin	CUMPLE	Retrvisores	CUMPLE	Ranchar	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Unerna	CUMPLE	Asa General	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje3 finta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Chubones de Seguridad	CUMPLE
Cruceña	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Cajonera	CUMPLE
Eje3 finta izquierda	CUMPLE	Eje1 finta izquierda	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje5 finta derecha	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE		

G1 CARROGERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G16 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD

G6 EQUIPO DE CARRETERA

G9 ESTADO DE PRESENTACION

G12 DISPOSITIVOS DE CORRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.20
Eje	Izquierda	Derecha
Eje1	5.60	5.50
Eje2	5.00	5.00

DANIEL RIVERA LAÑO

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión tecnomecánica y de emisiones contaminantes.

Techniq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)