

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1	
Fecha de inspección: 15/11/2022		Consecutivo: 2022-1878			
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958		Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
<b>DATOS DEL PROPIETARIO</b>					
Nombre o Razón Social: BORELLY MORIKAWA CARLOS ALBERTO		DATOS DEL VEHÍCULO			
Cedula o NIT: 8834154		Placa: WPQ500	Interno:		Tipo: BUS
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2017	Marca: CHEVROLET
Documento de identidad	X				Kilometraje:gps
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS	SI	NO		FECHA	
Tarjeta de propiedad	X			2019-12-19	
Tarjeta de operación	X			2024-10-11	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X			2023-08-26	
Revisión Bimestral	X			2023-01-15	
Revisión tecno mecánica (vigente)	X			2023-08-27	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X			2023-07-16	
<b>ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN</b>		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
<b>EQUIPO DE CARRETERA</b>	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lámparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	3. Extintor N° 1	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	6. Cruceta	X			
	7. Linterna	X			
	8. Llanta de repuesto	X			
<b>LADO IZQUIERDO</b>	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
<b>LADO DERECHO</b>	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X			
	15. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X			
<b>PARTES POSTERIOR</b>	17. Luz de freno ( stop ) y tercer stop	X			
	18. Luces traseras medias	X			
	19. Luces de reversa	X			
	20. Luces de parqueo	X			
	21. Luces direccionales	X			
	22. Vidrio Panoramico	X			
	23. Luz de placa	X			
	24. Velocidad máxima	X			
<b>PARTES FRONTAL</b>	27. Como conduzco	X			
	Estado de la placa	X			
	29. Luces delanteras altas y bajas	X			
	30. Luces direccionales y parqueo	X			
31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X				
32. Estado de la placa	X				

	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latonería y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojinería	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta romana	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
<b>LLANTAS</b>					
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
MICHELIN	MICHELIN	IN	EX	IN	EX
235/75 R17.5	235/75 R17.5	SUPERHAWK	SUPERHAWK	SUPERHAWK	SUPERHAWK
10mm	10mm	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5
10mm	10mm	9mm	9mm	9mm	9mm
Cumple	Cumple	9mm	9mm	9mm	9mm
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
<b>RECOMENDACIONES</b>					
Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil			

Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojinería
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

**JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ**

Nombre y apellido de  
**TECNOLOGIAS  
DEL TRANSPORTE SAS**

Resultado de **MITS001069084-1  
DEL 3118870958**

Firma:

*Felipe Valencia*

Firma:

**Aprobado**