

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 - 162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 4333333

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-12-06	Nombre o razón social MARIA CLEMENCIA TORO GUERRA	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 43707587			
Dirección CL 65 52 D 76	Teléfono 9999999	Ciudad Medellin	Departamento Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO					
Placa SNP425	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan ox
Modelo 2009	No. de licencia de tránsito 10021617993	Fecha Matricula 2010-02-24	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z6792220
No. Motor ZD30206191K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 493629	Numero de Sillas 13	Vidrios Polarizados SI () NO ()
				Blindaje SI () NO (X)	



2022-12-06 SNP425 13:08



2022-12-06 SNP425 13:12

Suspensión (si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	94.50	Delantera Derecha	Valor	76.40	Trasera Izquierda	Valor	73.70	Trasera Derecha	Valor	53.50
										Mínimo	Unidad
										40	%
Frenos											
Escala	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.70	50	%	Eje 1 Izquierdo	2541.00	4219.00	N	Eje 1 Derecho	2635.00	5463.00	3.57	30 %
			Eje 2 Izquierdo	3074.00	3803.00	N	Eje 2 Derecho	3170.00	4440.00	3.03	30 %
Escala	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
30.50	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%
Desviación lateral											
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo						
05	-0.09				10	Unidad	m/km				
Inspección Visual											
Lalonería y Pintura	CUMPLE	Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE	Gato	CUMPLE						
Espijos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE						
Luces altas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE						
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Arroje Sillas	CUMPLE						
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE	Colinaria	CUMPLE						
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE						
Tacos	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE						
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Terminales	CUMPLE						
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE						
Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE						
Cruceta	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE						
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje3 Rln Derecho	CUMPLE						
Luz de parqueo	CUMPLE	Reverse	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE						
Parrilla	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE						
Terminales Batería	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Soportes	CUMPLE						
Extintor	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE						
Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE	Basidior	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE						
Puertas	CUMPLE	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE	Banderola	CUMPLE						
Retrvisores	CUMPLE	Veranillas	CUMPLE	Pisos	CUMPLE						
Señales de advertencia	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE						
Luces bajas	CUMPLE	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE						
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE	Eje5 Rln Derecho	CUMPLE						
Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Resorte o Ballestas	CUMPLE						
Pito	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE						
Slop	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE								
G1 CARROCERIA			G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD			G7 LLANTAS			G10 SISTEMA DE DIRECCION		
G2 SISTEMA DE SUSPENSION			G5 SISTEMA ELECTRICO			G8 RINES			G11 CHASIS		

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

Yair Rendón A.

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.80
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	1.90	1.70
Eje2	1.90	1.80

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)