

**TECNOLOGIAS DEL
TRANSPORTE S.A.S**

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Fecha de Inspección: 13/12/2022 Teléfono(s) :4447240 Ext: 108 / 3118870958				NIT: 901259084-1 Consecutivo: 2022-2090 Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
DATOS DEL PROPIETARIO Nombre o Razón Social: martha luz arias nieto Cedula o NIT: 43663892				DATOS DEL VEHÍCULO Placa: TNH433 Intern: Interno: Modelo: 2008 Marca: NISSAN Tipo: buseta Kilometraje: gps			
CRITERIOS Documento de identidad Licencia de conducción	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A				
	X						
CRITERIOS Tarjeta de propiedad Tarjeta de operación Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente) Revisión Bimestral Revisión tecno mecánica (vigente) Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	SI	NO	FECHA				
		X	2007-07-07 2023-02-15 2023-10-14 2023-13-02 2023-02-12 2023-06-17				
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X					
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X					
	3. Extintor N° 1	X					
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X					
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X					
	6. Cruceta	X					
	7. Linterna	X					
	8. Llanta de repuesto	X					
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X					
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X					
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X					
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X					
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X					
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X					
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X					
	18. Luces traseras medias	X					
	19. Luces de reversa	X					
	20. Luces de parqueo	X					
	21. Luces direccionales	X					
	22. Vidrio Panorámico	X					
	23. Luz de placa	X					
	24. Velocidad máxima	X					
	27. Cómo conduzco	X					
	Estado de la placa	X					
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X					
	30. Luces direccionales y parqueo	X					
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X					
	32. Estado de la placa	X					
	34. Emblema escolar (escrito al	X					

contrario)						
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X				
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X				
	39. Espejo retrovisor y central	X				
	40. Aseo general	X				
	43. Estado general de sillas y cojineria	X				
	44. Estado del puesto del conductor	X				
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X				
	46. Palanca de expulsión o martillo	X				
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
	48. Pitos delantero y de reversa	X				
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X				
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X				
	51. Suspension	X				
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X				
	52. Niveles de fluido (frenos)	X				
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta roma	X				
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X				
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X				
	61. Guantes de latex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X				
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X				
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	66. Encendedor	X				
	67. Copitos	X				
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X				
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X				
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X				
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X				
	84. Gel antibacterial	X				


LLANTAS

Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha		
GOLDPARTN	GOLDPARTN	IN	EX	IN	EX
235/75 R17.5	235/75 R17.5	SIERRA	SIERRA	CÓNTINENTAL	CÓNTINENTAL
10mm	10mm	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5
10mm	10mm	3mm	3mm	5mm	7mm
Cumple	Cumple	3mm	3mm	5mm	7mm
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín más adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecánica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad

Señalice las salidas de emergencia clara y visible	en sus vidrios
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Mejora del estado de latonería y pintura	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Mejore la bandera escolar
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de SOAT	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Realice el aseo de la cojinería
	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Firma:

Nombre y apellido del conductor:

Firma:

TECNOLOGIAS
RESULTADO DE LA INSPECCIONTE SAS
DEL TRANSPORTE SAS
NIT 901259084-1
CEL 3418870958

Aprobado