



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Inspección**

Fecha de revisión: 15/11/2022  
Hora inicial: 16:52:00  
Hora final: 17:07:00  
Duración revisión: 00 horas 15 min

Decreto : 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021  
Nombre de conductor: FERNEY MONTOYA

Placa: **TMU751**  
Ruta: ESPECIALES  
Kilometraje: 501590

Técnicos: /LUIS PALACIO

N.Int: **206**  
Capacidad: 14  
Nro.Factura: 106979

Propietario: ELIZABETH PALACIO  
Cédula Conductor: 71317788

Tipo: Microbus  
Modelo: 2007  
Licencia: C1


Lote: SEXTA REVISION 2022  
Marca: NISSAN

PISTA DE FRENOS [SI] [NO]

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

**APROBADO**

Juan David Perez T.  
Ingeniero Mecánico  
**JUAN DAVID PEREZ TOBON**  
**MATRICULA: AN230 - 157493**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

**Defectos Tipo A:** Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**Defectos Tipo B:** Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS(mm)**

Delantera Izquierda:6-Delantera Derecha:6-Trasera Izquierda Interior:3-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:3-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3

**Observaciones generales: -SE RECOMIENDA CAMBIAR GUARDAPOLVOS EN AMBOS LADOS DE CAJA DE DIRECCION**

**Firma del técnico(s) o Director:** \_\_\_\_\_

----- FIN DEL REPORTE -----