



Ficha Nro.51075

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
CDA AUTOFULL COLOMBIA
Inspección**

Fecha de revisión: 13/01/2023 Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte
Hora inicial: 14:03:00
Hora final: 14:18:00
Duración revisión:00 horas 15 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: JUAN GUILLERMO AGUDELO ELEJALDE
Placa: WMP388
Ruta: OPERACION NACIONAL
Kilometraje: 339493
Técnicos: /SEBASTIAN RAMIREZ

Propietario: TRANSMILENIUM 2021 SAS
Cédula Conductor: 98517893
Tipo: Microbus
Modelo: 2016
Licencia: C2

Lote: PRIMERA REVISION 2023
Marca: RENAULT
Elaborado por:Inspe./Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA:AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Defectos Tipo A:	Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:4.87-Delantera Derecha:4.89-Trasera Izquierda Interior:5.26-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:5.47-Trasera Derecha Exterior:0-Llanta de Repuesto:5.32

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

