

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001238-2212
 CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10
 NIT 901214167-9
 CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba 2022-12-26	Dirección:	Nombre o razón social: DIEGO TORO		Teléfono:		Documento de identidad: CC. (X) NT. () CE. ()		Ciudad: MEDELLIN		No. 98677516	
CARRERA 67 42 97										Departamento: ANTIOQUIA	
Placa: TOR106	Marca: MERCEDES BENZ	Línea: ATEGO 813	Clase: BUSETA	Modelo: 2015	Cilindrada: 4249	Kilometraje: 12764					
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10027700211	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO VERDE	Empresa:	Conductor:	DIEGO TORO					



Fecha 2022-12-26, Placa TOR106 Hora 11:02

Fecha 2022-12-26, Placa TOR106 Hora 10:56

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
69	50	%	Eje 1 Izquierdo	9648	N	Eje 1 Derecho	10390	N	7,1	30	%
			Eje 2 Izquierdo	10639	N	Eje 2 Derecho	11273	N	5,6	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho					
36,6	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho					
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho					

Desviación Lateral

Eje 1	1,7	Eje 2	4,4	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial										
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Luz Interna Derecha	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Luz Interna Izquierda	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Anchaje sillitas	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Luz Placa Derecha	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Anchaje Izquierda	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje 1 Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje 1 Derecho	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Bandera	CUMPLE	G1 Eje 2 Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje 2 Derecho	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje 3 Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje 3 Derecho	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Triángulos	CUMPLE	G1 Eje 3 Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Eje 4 Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Tijeras	NO APLICA	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje 4 Derecho	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Eje 1 Izquierdo	CUMPLE	G1 Eje 5 Izquierdo	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Eje 1 Derecho	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Pito	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Tapicería	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Cofinería	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Caja de Dirección	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Terminales	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Brazos Axiales	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Eje 1 Izquierdo	CUMPLE	G1 Bastidor	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Eje 1 Derecho	CUMPLE	G1 Pisos	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Eje 2 Izquierdo	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Stop	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Eje 2 Derecho	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo	CUMPLE	NO APLICA		
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Rotulaciones	CUMPLE	G1 Eje 3 Izquierdo	NO APLICA					

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
 (Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)				
Rueda De Repuesto	Izquierda Derecha			
Eje 1	6,25	7,89		
Eje 2	10,25	8,95	9,66	9,33

ING. JAVIER JIMÉNEZ CABRALES

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.