



Ficha Nro.53045

FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección

Fecha de revisión: 01/03/2023
Hora inicial: 10:07:00
Hora final: 10:09:00
Duración revisión: 01 horas 31 min

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: JAIME LEON PEREIRA

Placa: SMV868
Ruta: ESPECIALES
Kilometraje: 488438

N.Int: 339
Capacidad: 16
Nro. Factura: 109801

Propietario: PEREIRA RUEDA JAIME
Cédula Conductor: 98535781

Tipo: Microbus
Modelo: 2011
Licencia: C1

Lote: SEGUNDA REVISION 2023
Marca: NISSAN URVAN
Elaborado por: Inspe./Rev1./Rev2:

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/LUIS PALACIO

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Novedades de la Inspección (01/03/2023 - 08:52:00):

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	1	A
Observacion :	Labrado de llantas por debajo de 1.6mm			
CARROCERIA (PARTE EXTERNA)	Guardapolvos (Salpicaderas)	Corregido	2	A
Observacion :	SALPICADERAS TRASERAS			

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda: 2.7 - Delantera Derecha: 3.5 - Trasera Izquierda Interior: 3.3 - Trasera Izquierda Exterior: 0 - Trasera Derecha Interior: 3.2 - Trasera Derecha Exterior: 0 - Llanta de Repuesto: 1.9

Firma del técnico(s) o Director: _____

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICO MECANICA

Fecha de Impresión
02/03/2023
10:09:00

Sede Ppal: Cll 53 No. 72-07 PBX: 2306111 - Sede Autofull: Cll 50 No. 66-20 PBX: 2302299
E-mail: tecnico.colores@une.net.co - E-mail: autofullcol@une.net.co
Medellin - Colombia

Page 1/1