

1. FECHA

3.DATOS DEL VEHICULO

8. Frenos

9. Desviación lateral

10. Dispositivos de cobre (si aplica)

11.3 Vehículos con ciclo OTTO

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
	Frenos en funcionamiento (de servicio de motor con una eficiencia inferior al 30%)	A.1. Sistema de frenos	
	Desajuste de los frenos de tracción entre los ejes, de al menos 40% en vehículos de 1000 kg, entre el 30% y el 30%	A.2. Sistema de frenos	
		Total	0

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto
		Total	0

Nota:

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, vehículos o de sus ocupantes, o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, o de otros vehículos ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública.

CONFORMIDAD DE LA REVISIÓN

APROBADO: SI ☒ X

NO ☐

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCIÓN

61833

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

EIMAR ANTONIO AREVALO AVENDAÑO

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTE
Juan David Hernández García (Inspección sensorial interior), Juan David Hernández García (Foto delantera), Malcol Steven Giraldo Daza (Profundidad de la bota), Malcol Steven Giraldo Daza (Foto trasera), Juan David Hernández García (Inspección sensorial motor), Luisa Maria Arango Agudelo (Alineación de luces), Luisa Arango Agudelo (Inspección sensorial exterior), Luisa Maria Arango Agudelo (Inspección sensorial interior), Luisa Maria Arango Agudelo (Alineación, peso, sus frenos), Luisa Maria Arango Agudelo (Tercera placa).

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Technimag Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)