

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Fecha de inspección: 13/02/2023 Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				NIT: 901259084-1 Consecutivo: 2023-2121 Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05	
DATOS DEL PROPIETARIO Nombre o Razón Social: CLAUDIA ZULEIMA ALZATE ARISMENDY Cedula o NIT: 43100625				DATOS DEL VEHÍCULO Placa: THV847 I interno: ipo: US	
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo: 2017	Marca: HINO Kilometraje:GPS
Documento de identidad	X				
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS	SI	NO		FECHA	
Tarjeta de propiedad	X			2021-08-02	
Tarjeta de operación	X			2024-03-14	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X			2023-08-04	
Revisión Bimestral	X			2023-04-13	
Revisión tecnico mecánica (vigente)	X			2023-08-03	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X			2023-12-14	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	3. Extintor N0 1	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	6. Cruceta	X			
	7. Linterna	X			
	8. Llanta de repuesto	X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X			
	18. Luces traseras medias	X			
	19. Luces de reversa	X			
	20. Luces de parqueo	X			
	21. Luces direccionales	X			
	22. Vidrio Panorámico	X			
	23. Luz de placa	X			
	24. Velocidad máxima	X			
	27. Como conduzco	X			
PARTE FRONTAL	Estado de la placa	X			
	29. Luces delanteras altas y bajas	X			
	30. Luces direccionales y parqueo	X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X			
32. Estado de la placa	X				

	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X			
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
	48. Pitos delantero y de reversa	X			
FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
BOTIQUIN	58. Tijeras de punta romana	X			
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
LLANTAS					
Delantera izquierda	Delantera derecha		Trasera izquierda		Trasera derecha
MICHELIN	MICHELIN	IN	EX	IN	EX
235/70R17.5	235/70R17.5	MICHELIN	MICHELIN	MICHELIN	MICHELIN
7MM	7MM	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5	235/70R17.5
7MM	7MM	7MM	7MM	5MM	5MM
Cumple	Cumple	7MM	7MM	5MM	5MM
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RECOMENDACIONES					
Adquiera un botiquín mas adecuado			Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil		

Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la réplica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojinería
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Nombre y apellido del conductor:

TECNOLOGÍAS

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE S.A.S

NIT 901259084-1

GEL 3118870958

Firma:

Felipe Valencia

Firma:

Aprobado