

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

AUTOMÁS
CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR

No: 00001434-2301
CDA AUTOMAS MED
NIT 901214167-9
CLL 10 N° 56-44 / CL
205 MEDELLIN Tel 21

FECHA
Fecha de prueba: 2023-03-29
Dirección: CRA 79 # 89 A 94

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: GUILLERMO ANTONIO GIL
Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 96515862
Teléfono: 3127314565 Ciudad: MEDELLIN Departamento: ANTIOQUÍA

DATOS DEL VEHICULO
Placa: JYY217 Marca: RENAULT Línea: NUEVO MASTER MINIBUS Clase: MICROBUS Modelo: 2023 Cilindraje: 2299
Servicio: PÚBLICO No Licencia Tránsito: 10026093320 Combustible: DIESEL Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conductor: GUILLERMO A



Suspensión (Si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	52		50		44		60
				Frenos			
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
60,8	50	%	Eje 1 Izquierdo	3557	7838	N	Eje 1 Derecho
			Eje 2 Izquierdo	3686	5631	N	Eje 2 Derecho
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho
30,5	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho

Desviación Lateral							
Eje 1	2,1	Eje 2	-2,7	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10

Inspección Sensorial							
G1	Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1	Luz de parqueo	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Izquierda
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Luz Interna	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Derecha
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G1	Luz Placa	CUMPLE	G1	Eje4 llanta Izquierda
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G1	Luces Altas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Derecha
G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Luces Bajas	CUMPLE	G1	Eje5 llanta Izquierda
G1	Espejos	CUMPLE	G1	Indicadores de tablero	CUMPLE	G1	Eje1 Rln Derecho
G1	Pernos	CUMPLE	G1	Terminales Bateria	CUMPLE	G1	Eje1 Rln Izquierdo
G1	Soportes	CUMPLE	G1	Anclaje de bateria	CUMPLE	G1	Eje2 Rln Derecho
G1	Rotulas Superiores	CUMPLE	G1	Desampañador	CUMPLE	G1	Eje2 Rln Izquierdo
G1	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1	Cruceña	CUMPLE	G1	Eje3 Rln Derecho
G1	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1	Linterna	CUMPLE	G1	Eje3 Rln Izquierdo
G1	Amortiguadores	CUMPLE	G1	Triangulos	CUMPLE	G1	Eje4 Rln Derecho
G1	Tijeras	CUMPLE	G1	Banderola	CUMPLE	G1	Eje4 Rln Izquierdo
G1	Limpia parabrisas	CUMPLE	G1	Tacos	CUMPLE	G1	Eje5 Rln Derecho
G1	Retrovisores	CUMPLE	G1	Llanta de respuesto	CUMPLE	G1	Eje5 Rln Izquierdo
G1	Pito	CUMPLE	G1	Gato	CUMPLE	G1	Latorneria y Pintura
G1	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1	Herramienta	CUMPLE	G1	Tapiceria
G1	Parabrisas	CUMPLE	G1	Extintor	CUMPLE	G1	Cojineria
G1	Ventanas	CUMPLE	G1	Bolquim	CUMPLE	G1	Caja de Direccion
G1	Puertas	CUMPLE	G1	Señales de advertencia	CUMPLE	G1	Terminales
G1	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Brazos Axiales
G1	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Bastidor
G1	Direccionales	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1	Pisos
G1	Slop	CUMPLE	G1	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1	Promedio de Distancia
G1	Reversa	CUMPLE	G1	Eje3 llanta Derecha	NO APLICA	G1	Promedio de Tiempo

G1: CARROCERIA
G2: SISTEMA DE SUSPENSION
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
G5: SISTEMA ELECTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES
G9: ESTADO DE PRESENTACION
G10: SISTEMA DE DIRECCION
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

LABRADO DE	
Rueda De Repues	Izquier
Eje 1	4,52
Eje 2	3,21

CDA AUTO M&S
MEDELLIN LA 10
ING. KEVIN GARCIA SERPA

ING. KEVIN GARCIA SERPA
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones conta