



FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección

Fecha de revisión: 02/05/2023

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Hora inicial: 08:33:00

Hora final: 08:57:00


Duración revisión:00 horas 24 min

Empresa de transporte: TRANSMILENIUM 2021
Nombre de conductor: JAIME LEON PEREIRAPropietario: LEON PEREIRA RUEDA
Cédula Conductor: 98535781Placa: SMV868
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 410541
Técnicos: JAIME NARANJO/JOSEPH CORRALES/SEBASTIAN MONSALVETipo: Microbus
Modelo: 2011
Licencia: C2Lote: TERCERA REVISION 2023
Marca: NISSAN URVAN
Elaborado por:Insp/Rev1:/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENS SE REALIZA: SI

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:8-Delantera Derecha:8-Trasera Izquierda Interior:7.2-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:7.5-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:4

Observaciones generales: REVISAR ESFERA SUPERIOR DEL LADO DERECHO

Firma del técnico(s) o Director: Sebastian M

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECHANICA