

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 -162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 6730504 3147300004

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2023-05-03		Nombre o razón social RAMON ANTONIO GARCIA CALLE			
Dirección CL 78 86 41		Teléfono 99999999		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa TKI659		País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan
Modelo 2008		No. de licencia de transito 10001770918		Fecha Matricula 2008-02-13	Color Blanco
No. Motor ZD30151646K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 464764	Número de Sillas 15	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2023-05-03 TKI659 08:28

2023-05-03 TKI659 08:32

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 81.70	Delantera Derecha	Valor 70.80	Trasera Izquierda	Valor 89.10	Trasera Derecha	Valor 68.30	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 60.30	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 8.65	Máximo 30	Unidad %
			Eje 1 izquierdo	3896.00	5295.00	N	Eje 1 Derecho	3559.00	5925.00	N	
			Eje 2 izquierdo	2971.00	5382.00	N	Eje 2 Derecho	3064.00	5763.00	N	
Eficacia auxiliar	Mínimo 22.20	Unidad % 18	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	

Desviación lateral

Eje 1 -0.02	Eje 2 0.02	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	---------------	-------------

Inspección Visual


Bastidor	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Sopores	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
---------------	---------------------------	------------	--------------------------

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES


YAIR Rendón A.

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.20	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	2.60	2.30
Eje2	2.40	2.10

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)