

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA
SABANETA

CDA SABANETA LTDA, NIT: 900252186-7
CALLE 75B # 64C - 8, MEDELLIN
(ANTIOQUIA) TEL: (4) 4089735 - (4)
3798824

FECHA

Fecha de prueba
2023-05-02

Nombre o razón social
ELENA RESTREPO

Dirección
CARRERA 51D #120-26

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Documento de Identidad
CC (X) NIT () CE () No. 42693317

Clase
Microbus

Marca
Nissan

Línea
Urvan

Teléfono
2735119

Ciudad
Medellin

Departamento
Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa
TTY912

País
Colombia

Servicio
Público

Clase
Microbus

Marca
Nissan

Línea
Urvan

Modelo
2013

No. de licencia de tránsito
10018353030

Fecha Matrícula
2012-12-11

Color
Blanco

Combustible
Diesel

VIN o Chasis
JN1MG4E25Z0797404

No. Motor
ZD30307964K

Tipo Motor
DIESEL

Cilindraje
2953

Kilometraje
362925

Número de Sillas
17

Vidrios Polarizados
SI () NO (X)

Blindaje
SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	71.80		81.40		83.70		75.00	40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
63.00	50	%	Eje 1 izquierdo	3404.00	5515.00	N	Eje 1 Derecho	3520.00	4334.00	3.30	30 %
			Eje 2 izquierdo	1917.00	3958.00	N	Eje 2 Derecho	2197.00	3707.00	12.70	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%
24.90	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.08	0.03						

Inspección Visual							
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE		
Luz placa	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Stop	CUMPLE		
Terminales	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Limpaparabrisas	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE		
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Desempañador	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE		
Cruceta	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE		
Soportes	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Banderola	CUMPLE		
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE		
Bastidor	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		
Rotulas superiores	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE		
Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE		
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Luces bajas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Pernos	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE		
Triangulos	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE		
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Llanta	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE		
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.30
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.00	3.13
Eje2	3.87	3.48

HECTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)