

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico Automotor Las Vegas SAS, NIT: 900172318-9 Cra 46 # 7 - 161 y Cra 48 # 7 - 162 LOTE, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (604) 1234567

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO

FECHA		Documento de Identidad	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	CC (X) NIT () CE () No.	Departamento
2023-05-10	NELSON DIAZ	71691582	Antioquia
Dirección		Ciudad	
MEDELLIN		Medellin	

DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
SMU670	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urban
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2011	10020903039	2010-08-27	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0793465
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
ZD30246889K	DIESEL	3000	303483	15	SI () NO ()
					Blindaje
					SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	95.30		83.70		52.70		63.80	40	%

Frenos

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
55.80	50	%	Eje 1 izquierdo	3039.00	6008.00	N	Eje 1 Derecho	2825.00	5193.00	7.04	30	%
			Eje 2 izquierdo	2636.00	3731.00	N	Eje 2 Derecho	2244.00	4335.00	14.90	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho				%	
21.90	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho				%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho				%	

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.02	0.05				10	m/km

Inspección Visual

Cruceta	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Eje5 Rin izquierdo	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Puertas	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Eje2 Rin izquierdo	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Cajonera	CUMPLE	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Pilo	CUMPLE	Eje3 Rin izquierdo	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Espesores	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE
Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Latorería y Pintura	CUMPLE
Eje1 Rin izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

YAIR RENDON AGUIRRE


NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.20
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.50	3.70
Eje2	3.80	3.90

YAIR RENDON AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL COA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecniag ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión Técnico mecánica)