

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2023-05-26	Nombre o razón ALVARO GOMEZ	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 70504606
Dirección CLLE 36 # 52-63	Teléfono 1000000	Ciudad Medellin

DATOS DEL VEHICULO

Placa SNP425	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2009	No. de licencia de transito 10025826430	Fecha Matrícula 2010-02-24	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0792220
No. Motor ZD30208191K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 3000	Kilometraje 509115	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI ( ) NO ( )



2023-05-26 SNP425 10:52



2023-05-26 SNP425 10:51

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 95.60	Delantera Derecha	Valor 95.20	Trasera Izquierda	Valor 84.20	Trasera Derecha	Valor 88.50	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
			Eje 1 izquierdo	3292.00	3751.00	N	Eje 1 Derecho	2674.00	4075.00	N	18.80	30	%
74.00	50	%	Eje 2 izquierdo	2835.00	4112.00	N	Eje 2 Derecho	2209.00	2937.00	N	22.10*	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%	
29.10	18	%	Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral

Eje 1 0.08	Eje 2 0.17	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO** \_\_\_\_\_

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.25
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.89	4.04
Eje2	4.01	4.22

HÉCTOR JAIME VALENCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)