

Mantenimiento Preventivo
Ficha No.6614

SEDE EXPOSICIONES: Cra 52 No. 35-66 SEDE DE SAN JUAN: Calle 44 No. 69-63 LINEA UNICA 4447190 MEDELLIN-COLOMBIA

PROPIETARIO:	MENDOZA LOPEZ ANTONIO JOSE	FECHA REVISION:	09/06/2023	HORA:	05:00 P.M	FOTO
NIT/CEDULA:	71655496	EMPRESA DE TRANSPORT:	ASIA TRANSPOTE			
CONDUCTOR:	EL ASIGNADO	FLOTA PROPIA:	ALIADO: X			
DIRECCION:	CRA 56B N° 42-59	FECHA TECNOMECANICA:	13/08/2023			
TELEFONO:	0	FECHA SOAT:	28/08/2023			
CELULAR:	3187664088	KILOMETRAJE:	348.211			

SISTEMA	GRUPO	PROXIMA REVISION	08/08/2023	OBSERVACIONES	APDO	PDTE
CABINA EXTERIOR	Espejos				APDO	
	Luces y direccionales				APDO	
	Manijas				APDO	
CABINA INTERIOR	Piumillas				APDO	
	Bocina (pito) y mandos				APDO	
	Cinturones				APDO	
EQUIPO DE CARRETERA	Espejos				APDO	
	Salidas de emergencias				APDO	
	Banderillas				APDO	
FLUIDOS (ESTADO Y NIVELES)	Botiquin primeros auxilios				APDO	
	Extintor				APDO	
	Gato hidráulico, repuesto, llave pernos				APDO	
FRENOS (ESTADO, TENSION)	Aceite hidráulico				APDO	
	Aceite motor				APDO	
	Agua batería				APDO	
LLANTAS	Agua parabrisas				APDO	
	Filtro aire y combustible				APDO	
	Líquido frenos y clutch				APDO	
SISTEMA DE SUSPENSION	Líquido refrigerante				APDO	
	Engrasar tensorar				APDO	
	Estado bandas (% vida útil)				APDO	
OBSERVACIONES: VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES	Estado campanas			BUENO	APDO	
	Estado discos				APDO	
	Estado guayas				APDO	
EURO GNV S.A.S.	Estado pastas (% vida útil)				APDO	
	Rotación			BUENO	APDO	
	Amortiguadores				APDO	
PRIMERA REVISION	Biel principal / auxiliar				APDO	
	Bieletas				APDO	
	Buje tijera superior / inferior				APDO	
SEGUNDA REVISION	Cardan y crucetas				APDO	
	Esfera superior				APDO	
	Esfera superior / inferior				APDO	
TIPOS DE ESTADO	Estado de brazos de dirección				APDO	
	Estado mangueras y tuberías				APDO	
	Estanqueidad en cajas y diferencial				APDO	
APROBADO	Estanqueidad en motor				APDO	
	Holgura bases y bujes				APDO	
	Mando dirección				APDO	
MECANICO	Mogollas				APDO	
	Muelles barras sensoras				APDO	
	Terminales de dirección				APDO	

PASTAS: 65%
BANDAS: 40 %

EURO GNV S.A.S.
310.508.689-7

PRIMERA REVISION	SEGUNDA REVISION	TIPOS DE ESTADO
APROBADO		A: APROBADO: Vehículo en condiciones mecánicas de operar B: PENDIENTE: Vehículo con baja confiabilidad de operación, la falla existente no implica directamente causal de accidentes. Puede operar y la falla debe de ser vigilada y corregida lo antes posible C: NO APROBADA: El vehículo presenta fallas que pueden implicar accidentes o daños en la integridad física de las personas al interior y exterior de los vehículos, no se garantiza su seguridad
MECANICO JUAN DAVID	INGENIERO <i>Walter n. Rubio G.</i>	ELABORÓ KAREN PABON
		REVISÓ <i>Karen Pabon</i>
		PLACA: SZU-099

DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 315.

Como mínimo el mantenimiento bimensual, llevando una ficha de mantenimiento donde consignará el registro de las intervenciones y reparaciones realizadas, indicando día, mes y año, centro especializado e ingeniero mecánico que lo realizó y el detalle de las actividades adelantadas durante la labor. En la ficha de mantenimiento además, se relacionarán las intervenciones correctivas realizadas indicando día, mes y año, centro especializado y técnico que realizó el mantenimiento, detalle de las actividades adelantadas durante la labor de mantenimiento correctivo y la aprobación de la empresa.

ESTADO PENDIENTE: Luego de la revisión hay un plazo de 10 días para realizar las modificaciones y cambiar a estado aprobado sin costo, después de 10 días debe cancelar nuevamente la revisión.